



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Verificación Física a Obras

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

A las ciudades de Cancún del municipio de Benito Juárez y a la ciudad de Puerto Morelos del municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

Verificación física a obras que ejecutan el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), la Secretaría de Obras Públicas (SEOP).

Fecha de salida

11/22/2023 - 04:00

Fecha de regreso

11/23/2023 - 20:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

933.66

Viáticos comprobados

933.66

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

933.66

Partidas Adicionales

Importe ejercido por partida

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

933.66

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la verificación física a obras que ejecutan el IFEQROO y la SEOP, donde se llevaron a cabo pruebas de Revenimiento, pruebas esclerométricas y extracción de núcleos a las columnas, así como pruebas de permeabilidad y extracción de núcleos a los pavimentos de concreto asfáltico.

Resultados obtenidos

Se determinó que el concreto suministrado para el colado de la losa se encuentra dentro de los parámetros de la norma ASTM-C-172-14, de los núcleos de concreto hidráulico extraído a las columnas se comprobó que cumplen con el F'c de catálogo, y de las pruebas de permeabilidad al pavimento asfáltico cumplen con la norma de la SCT, y de los núcleos extraídos al pavimento se comprobó que los espesores se encuentran dentro del parámetro de este Órgano

Estatad de Control.

Contribuciones

La verificación de las obras es con el objetivo de verificar la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos para que las obras no presenten deficiencias a corto plazo.

Conclusiones

Es hacer conciencia a las diferentes instancias ejecutoras, que los trabajos deben ser supervisados de manera adecuada y constante para evitar trabajos de mala calidad que presenten gastos innecesarios y atrasos en el periodo de ejecución de los trabajos.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2023-12-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

La Información la posee la Coordinación General Administrativa de la SECOES.

Importe total de la comisión

933.66

Nombre completo

José Vladimir Tuz Canto

Cargo

Laboratorista

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.