



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

### Datos Generales

#### Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

#### Tipo de servidor publico

No titular

#### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### Ejercicio

2023

#### Periodo que se reporta

noviembre

#### Tipo de viaje

Local

#### Número de personas acompañantes

0

#### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

### Datos de la comisión

#### País de origen

México

#### Estado de origen

Quintana Roo

#### Ciudad de origen

Chetumal

#### Municipio de origen

Othón P. Blanco

#### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

La ciudad de Bacalar y la Loc. de Buenavista del Mpio. de Bacalar, loc. de Chunyaxche del mpio. de Felipe Carrillo Puerto y la loc. de la Lucha del mpio. de Othón P. Blanco.

### Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de Obra

### Fecha de salida

11/28/2023 - 07:00

### Fecha de regreso

12/01/2023 - 20:00

## Datos de la partida

### Importe ejercido por partida de viáticos

1600.00

### Recurso económico

Federal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1600.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Se llevó a cabo el recorrido de verificación física a partir del día 28 al 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2023, a la ciudad de Chetumal y la localidad de la Lucha del municipio de Othón P. Blanco, las localidades de Bacalar y Buenavista del municipio de Bacalar, la localidad de Chunyaxché del municipio de Felipe Carrillo Puerto, para la verificación física a obras que ejecuta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) e Ingresos Propios del Sector Paraestatal (IPP) del ejercicio presupuestal 2023.

### Resultados obtenidos

Como resultado de las acciones de supervisión llevadas a cabo, se detectaron deficiencias técnicas constructivas que ameritan ser atendidas, para lo cual se elaboro el informe de resultados técnicos y documentales, mismos que se remite a la ejecutora para su atención y se realicen las acciones correspondientes como la corrección de las mismas.

### Contribuciones

Se dieron las posibles opciones para la corrección de las anomalías que se presentaron durante la supervisión, y que a la vez ayudan a solucionar las observaciones detectadas de una manera optima sin afectar el proceso constructivo y así evitar atrasos que afecten en los plazos de ejecución contratados o convenidos para la buena conclusión de la obra.

### Conclusiones

Las supervisiones que oportunamente este Órgano Estatal de Control realiza durante la ejecución de las obras ayudan a detectar anomalías que se pueden presentar, las cuales pueden ser corregidas en tiempo y forma sin afectar el proceso constructivo y de esta manera se cumplan con la calidad requerida en los tiempos establecidos de acuerdo a su plazo de ejecución.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de validación de la información**

2023-12-14

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Coordinación General Administrativa de la SECOES

**Importe total de la comisión**

1600.00

**Nombre completo**

Jesús Alberto Bañuelos Jiménez

**Cargo**

Analista Profesional

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.