



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO IFEQROO DOYE.0074.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha de salida

01/22/2024 - 08:00

Fecha de regreso

01/23/2024 - 23:00

Datos de la partida

Hospedaje

650.00

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1739.27

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1095.14

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2834.41

Importe total no erogado

184.78

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DÍAS DEL 22 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL 2024, EN LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

22 DE ENERO DEL 2024

J. N. POPOL VUH; LOC. MAYA BALAM; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE SUMINISTRARON 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SE SUMINISTRÓ UN ARCHIVERO EN LA DIRECCIÓN, EN EL EDIFICIO A Y EDIFICIO B SE COLOCARON LOS PROTECTORES DE HERRERÍA EN LAS PUERTAS Y VENTANAS, EN OBRA EXTERIOR SE COLOCÓ LA CERCA A BASE DE REJACERO, LA EMPRESA NO ESTÁ TRABAJANDO EN EL PLANTEL, DE IGUAL

MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. JAVIER ROJO GÓMEZ; LOC. LA BUENA FE; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EN EL EDIFICIO A SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN PLAFON, MUROS, MÉNSULAS, SE COLOCARON 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE CERCA A BASE DE REJACERO, LA EMPRESA NO ESTÁ TRABAJANDO EN EL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. ARTURO BOLIO YENRO; LOC. LIMONES; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE SUMINISTRÓ MOBILIARIO, MESAS DE MAESTROS, LA EMPRESA NO ESTÁ TRABAJANDO EN EL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. JOSÉ MARÍA DE LA VEGA; LOC. KOPCHEN; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZARON LOS MURETES A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO RELLENOS A CADA DOS FILAS DE CONCRETO, SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LOS MUROS DE BLOCK DE 15X20CM Y EN ARMADOS Y COLADOS DE CADENAS BAJO VENTANA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SEC. TEC. No.5 EMILIANO ZAPATA; LOC. CHUNHUHUB; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE APLICÓ EL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, SE CAMBIARON INODOROS, MINGITORIOS, SE REALIZÓ LA MESETA DE CONCRETO, SE REPARARON APLANADOS EN PLAFONES EN PASILLOS Y REPARACIÓN DE LOSA EN PASILLOS, SE APLICÓ LA PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. 10 DE ABRIL DE 1919; LOC. EMILIANO ZAPATA; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE PINTÓ EL EDIFICIO; EDIFICIO B: SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE PINTÓ EL EDIFICIO, SE CAMBIÓ EL IMPERMEABILIZANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

23 DE ENERO DEL 2024

ETV. MOISÉS SÁENZ GARZA; LOC. DZULÁ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE INICIA CON EL DESPRENDIMIENTO DEL IMPERMEABILIZANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

TODAVÍA NO SE EMPIEZAN CON LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

TODAVÍA NO SE EMPIEZAN CON LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOTA: ME TRASLADÉ EN VEHÍCULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: URW-586-L

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-01-24

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3019.19

Nombre completo

JOSE ANTONIO SAENZ BOCOS

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.