



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

localidad de San Pedro Peralta del municipio de Othón P. Blanco, Rio Verde y David Gustavo Gutiérrez del municipio de Bacalar y a la loc. de Tihosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de Obra

Fecha de salida

02/07/2024 - 07:00

Fecha de regreso

02/08/2024 - 21:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

651.42

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

651.42

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevo a cabo el recorrido de verificación física el día 07 de febrero de 2024 a la localidad de San Pedro Peralta del municipio de Othón P. Blanco y a las localidades de Rio Verde y David Gustavo Gutiérrez del municipio de Bacalar y el día 08 de febrero del presente año a la loc. de Tihosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo,

para la verificación física a obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) con recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del ejercicio presupuestal 2023

Resultados obtenidos

Como resultado de las acciones de supervisión llevadas a cabo, se detectaron deficiencias técnicas constructivas que ameritan ser atendidas, para lo cual se elaboro el informe de resultados técnicos y documentales, mismos que se remite a la ejecutora para su atención y se realicen las acciones correspondientes como la corrección de las mismas.

Contribuciones

Se dieron las posibles opciones para la corrección de las anomalías que se presentaron durante la supervisión, y que a la vez ayudan a solucionar las observaciones detectadas de una manera optima sin afectar el proceso constructivo y así evitar atrasos que afecten en los plazos de ejecución contratados o convenidos para la buena conclusión de la obra.

Conclusiones

Las supervisiones que oportunamente este Órgano Estatal de Control realiza durante la ejecución de las obras ayudan a detectar anomalías que se pueden presentar, las cuales pueden ser corregidas en tiempo y forma sin afectar el proceso constructivo y de esta manera se cumplan con la calidad requerida en los tiempos establecidos de acuerdo a su plazo de ejecución.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-02-14

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SECOES

Importe total de la comisión

651.42

Nombre completo

Jesús Alberto Bañuelos Jiménez

Cargo

Analista Profesional

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.