



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO IFEQROO DOYE.0152.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

ENTREGAS Y SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha de salida

02/08/2024 - 08:00

Fecha de regreso

02/09/2024 - 23:00

Datos de la partida

Hospedaje

829.92

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1919.19

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

844.20

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2763.39

Importe total no erogado

255.80

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DÍAS DEL 08 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

08 DE FEBRERO DEL 2024

J. N. POPOL VUH; LOC. MAYA BALAM; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE SUMINISTRARON 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SE SUMINISTRÓ UN ARCHIVERO EN LA DIRECCIÓN, EN EL EDIFICIO A Y EDIFICIO B SE COLOCARON LOS PROTECTORES DE HERRERÍA EN LAS PUERTAS Y VENTANAS, EN OBRA EXTERIOR SE COLOCÓ LA CERCA A BASE DE REJACERO, LA EMPRESA NO ESTÁ TRABAJANDO EN EL PLANTEL, DE IGUAL

MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. JAVIER ROJO GÓMEZ; LOC. LA BUENA FE; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE PINTARON LAS AULAS, SE COLOCÓ Y REHABILITÓ PROTECCIÓN DE HERRERÍA, SE COLOCARON LAS BASES DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y CERCA DE REJACERO, SE PINTÓ EL BAÑO., DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. ARTURO BOLIO YENRO; LOC. LIMONES; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

(SIN AVANCE) SE CAMBIÓ CANCELERÍA DE MADERA POR CANCELERÍA DE ALUMINIO Y SE CAMBIARON LOSETAS EN AULAS, SE SUMINISTRÓ MOBILIARIO (ESCRITORIOS PARA MAESTROS), SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES. NO HAY PERSONAL LABORANDO. SE LE MANDÓ OFICIO DE ATRASO A LA EMPRESA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. JOSÉ MARÍA DE LA VEGA; LOC. KOPCHEN; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE COLARON LAS MÉNSULAS DE CONCRETO Y SE SUBEN VIGUETAS Y BOVEDILLAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SEC. TEC. No.5 EMILIANO ZAPATA; LOC. CHUNHUHUB; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y EMPRESA CONTRATISTA, Y AL NO HABER DETALLES PENDIENTES SE PROCEDE A LA FIRMA DEL ACTA-RECPCIÓN, FIRMANDO LOS PRESENTES, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. 10 DE ABRIL DE 1919; LOC. EMILIANO ZAPATA; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE TRABAJA EN LA REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA DE MADERA, EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE TRABAJA EN EL RELLENO CON SASCAB EN UN AULA, SE PINTÓ EL EDIFICIO; EDIFICIO B: SE TRABAJA EN LA REHABILITACIÓN DE LA CANCELERÍA DE MADERA, EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE PINTÓ EL EDIFICIO, SE CAMBIÓ EL IMPERMEABILIZANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

09 DE FEBRERO DEL 2024

ETV. MOISÉS SÁENZ GARZA; LOC. DZULÁ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO B: SE RETIRÓ EL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, SE COLOCA EL AFINE EN LOSA DE AZOTEA, SE APLICÓ LA PINTURA VINÍLIA ACRÍLICA, SE TRABAJA EN OBRA EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE EMPIEZA LA LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO CON UNA RETROEXCAVADORA. NO HAY AVANCE POR PARTE DE LA EMPRESA. SELE MANDA OFICIO DE ATRASO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINÍLICA EN CASA DE LA SALUD., DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: ME TRASLADÉ EN VEHÍCULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: URV-966-L

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-02-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3019.19

Nombre completo

JOSE ANTONIO SAENZ BOCOS

Cargo

RESIDENTE DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.