



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen Mpio. de Solidaridad, Cancun Mpio. de Benito Juarez y Puerto Morelos Mpio. Puerto Morelos

Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Fecha de salida

01/31/2024 - 07:00

Fecha de regreso

02/02/2024 - 21:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1556.10

Viáticos comprobados

1556.10

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3423.42

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5223.42

Importe total no erogado

58.92

Reportes

Actividades realizadas

31 de ENERO: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, donde se realizó el recorrido en varias escuelas particulares para hacerle entrega de su invitación emitida por este Instituto, una vez concluido el recorrido nos trasladamos al hotel de la ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez donde pernoctamos.

01 de FEBRERO: Estando en la ciudad de Cancún me traslade a la escuela de nivel Básico Primaria "MONTEVERDI", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios, uno de 3 niveles y otro de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la escuela de nivel Básico Secundaria "KUKULKÁN" donde se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales. Una vez terminado se llevó a cabo el reporte de no conformidad. terminando nos trasladamos al hotel donde pernoctamos.

02 de FEBRERO: Sali de la ciudad de Cancún me traslade a la escuela de nivel Básico Preescolar "KAANS", en la localidad de Puerto Morelos, municipio de Puerto Morelos, donde me entreviste con el director del plantel, en el cual

posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado nos trasladamos a la escuela de nivel Media Superior "ST. PATRICK" a la Localidad de Playa del Carmen Municipio De Solidaridad donde se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales. Una vez terminado se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Terminando retornamos a la ciudad de Chetumal.

El transporte terrestre de ida: Chetumal - Cancún y Cancún - Chetumal se realizó en transporte oficial con las siguientes características: Automovil Dodge Attitude, color Blanco, placas URV-961-L.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-02-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

5223.42

Nombre completo

Eber Isaias Cante Pool

Cargo

Analista Profesional

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.