



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE DIFERENTES PLANTELES DEL PROGRAMA FAMBASICO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE DIFERENTES PLANTELES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA FAMBASICO.

Fecha de salida

02/20/2024 - 06:11

Fecha de regreso

02/23/2024 - 22:44

Datos de la partida

Hospedaje

3112.20

Viáticos ministrados

2541.63

Viáticos comprobados

2541.63

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5653.83

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26102 Combustibles, lubricantes y adictivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

Importe ejercido por partida

500.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6153.83

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2024.

1. MARTES 20 DE FEBRERO DE 2024:

UPQROO (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DONDE SE OBSERVO QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DESIMBRADO DE LOSA EN EL AREA DE COMENSALES, SE OBSERVO QUE EXISTEN UN BUEN AVANCE FISICO. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE

SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

SECUNDARIA # 31 CONSTITUYENTES DE 1917 (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO LA VISITA A EL AREA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LA EN EL PLANTEL.POR OTRA PARTE SE OBSERVO QUE SE HAN ATENDIDO LOS TRABAJOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LOS RECORRIDOS. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

2.- MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2024.

UPQROO (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DONDE SE OBSERVO QUE SE CONTINUAN CON EL DESCIMBRADO DE LOSA ASI MISMO DE LOS TRABAJOS DE ACABADO DE MUROS Y PLAFONES EN EL AREA DE SERVICIOS, SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PRETEL EN AREA DE COMENSALES A BASE DE BLOCK DE 15 CMS. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

SECUNDARIA # 31 CONSTITUYENTES DE 1917 (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO LA VISITA A EL AREA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LA EN EL PLANTEL.POR OTRA PARTE SE OBSERVO QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE COLOCADO DE LONAS EN LOS FALDONES DEL DOMO. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

3.- JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2024.

UPQROO (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DONDE SE OBSERVO QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE DESCIMBRADO DE LOSA Y SE CONTINUA CON LOS ACABADOS EN EL AREA DE SERVICIO, SE OBSERVA QUE SE HAN SUMINISTRADO MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIAM COMO TINACO Y TANQUE ESTACIONARIUO DE GAS. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

SECUNDARIA # 31 CONSTITUYENTES DE 1917 (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO LA VISITA A EL AREA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LA EN EL PLANTEL.POR OTRA PARTE SE OBSERVO QUE SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

4.- VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2024.

UPQROO (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DONDE SE OBSERVO QUE SE REALIZO EL COLADO DE FIRMES EN EL AREA DE COMENSALES Y SE TRABAJA EN EL ANCLAJE DE PLACAS PARA LOS MARCOS DE SOPORTE DE LAS VENTANAS . UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

SECUNDARIA # 31 CONSTITUYENTES DE 1917 (MPIO. DE BENITO JUAREZ):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL IFEQROO, SE REALIZO LA VISITA A EL AREA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LA EN EL PLANTEL.POR OTRA PARTE SE OBSERVO QUE SE HA REALIZADO LA COLOCACION DE LOS TABLEROS DE BASQUETBOL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

ATENTAMENTE

ARQ JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
RESIDENTE DE OBRA DEL IFEQROO.

Resultados obtenidos

UNA MEJOR CALIDAD DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE UNA SUPERVISION CONSTANTE ASI COMO MEJORAR LOS TIEMPOS DE EJECUCION.

Contribuciones

INTEGRAR A LOS COMITES EN LOS AVANCES DE OBRA CONTRIBUYE A MEJORES RESULTADOS EN LOS TRABAJOS ATENDIENDO CON PRONTITUD TODAS LAS OBSERVACIONES GENERADAS DURANTE LAS VISITAS.

Conclusiones

UNA MEJOR CALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRIBUYE A MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-02-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

6153.83

Nombre completo

JORGE EFRAIN CALDERON LLANES

Cargo

SUPERVISOR DE OBRAS

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.