



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

**IFEQROO.DOYE.0215.24**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2024

### **Periodo que se reporta**

febrero

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

### **Estado de destino**

Quintana Roo

### **Ciudad de destino**

FELIPE C. PUERTO

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO Y SUPERIOR

**Fecha de salida**

02/22/2024 - 07:00

**Fecha de regreso**

02/23/2024 - 18:00

**Datos de la partida**

**Hospedaje**

829.92

**Viáticos ministrados**

1089.27

**Viáticos comprobados**

1089.27

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1919.19

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (CONALEP)

**Importe ejercido por partida**

1000.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2919.19

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 22-23 DE FEBRERO DEL 2024

22 DE FEBRERO DEL 2024

•UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 231 SUBSEDE FCP, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

ACTUALMENTE LA EMPRESA HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE LOSETAS EN EL AULA Y EN AUDITORIO SE HAN COLOCADO LAS BUTACAS CORRESPONDIENTES, SE INDICA LA COLOCACION DE SALIDAS DE CONTACTO EN PODIUM, ASI MISMO SE OBSERVA SE HAN REHABILITADO LOS 3 REGISTROS SANITARIOS EN SU TOTALIDAD, Y SE TRABAJA EL RETIRO DE LA PALANCA EN MUROS DE MAMPARAS SANITARIAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS FALTA LA COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CUBICULO DE MAESTROS Y AULA EN EDIFICIO A.

•PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

ACTUALMENTE LA EMPRESA HA CONCLUIDO LA CASETA PARA BATERIAS , FALTA LA PINTURA DE MUROS Y PLAFONES Y SE TRABAJA EN LA BASE DE SOPORTE PARA EL PARARRAYOS ASI MISMO SE TRABAJA EN REGISTROS ELECTRICOS PARA

REALIZAR POSTERIORMENTE EL RAMALEO CORRESPONDIENTE.

23 DE FEBRERO DEL 2024

•PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

ACTUALMENTE LA HA CONCLUIDO CON LA PINTURA DE LOS VOLADOS Y MUROS DE PORTICO EN EDIFICIO A Y B, CABE MENCIONAR QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE LAS CUALES HAN SIDO CABLEDOS POR TRAMOS DONDE FUE NECESARIO EN TOTAL 5 PIEZAS.

•CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE C. PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

ACTUALMENTE LA EMPRESA HA CONCLUIDO EL EMPLASTE INTERIOR Y PISO DE LOSETA DEL AULA 2 Y SE TRABAJA EN LA PINTURA INTERIOR DE MUROS TRABES Y COLUMNAS , EN AULA 1 SE HA CONCLUIDO EL EMPLASTE INTERIOR DE TRABES Y COLUMNAS Y SE TRABAJA LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA , EN AZOTEA SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE CALCRETO DEL AREA CORRESPONDIENTE AL AULA 1 Y SE TRABAJA LA COLOCACION DE PRETILES Y CHAFLANES. EN OBRA EXTERIOR SE CIMBRA LA NARIZ PARA EL COLADO DE PISOS DE CONCRETO DEL PASILLO DEL EDIFICIO.

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCAÑO DE LA COMISION.

### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

### **Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de validación de la información**

2024-02-29

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

2919.19

### **Nombre completo**

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

### **Cargo**

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.