



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO IFEQROO DOYE.0240.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha de salida

02/29/2024 - 08:00

Fecha de regreso

03/01/2024 - 23:00

Datos de la partida

Hospedaje

829.92

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1919.19

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1100.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2889.27

Importe total no erogado

129.92

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DÍAS DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024, EN LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

29 DE FEBRERO DEL 2024

J. N. POPOL VUH; LOC. MAYA BALAM; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y LA EMPRESA CONTRATISTA, SE ESTUVIERON CHECANDO LOS DETALLES PENDIENTES Y SE LE DIO PLAZO A LA EMPRESA PARA QUE TERMINARAN CON LOS TRABAJOS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. JAVIER ROJO GÓMEZ; LOC. LA BUENA FE; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y EMPRESA CONTRATISTA, EN DONDE SE OBSERVÓ QUE SE PINTARON LAS AULAS, SE COLOCÓ Y REHABILITÓ PROTECCIÓN DE HERRERÍA, SE COLOCARON LAS BASES DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y CERCA DE REJACERO, SE PINTÓ EL BAÑO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. ARTURO BOLIO YENRO; LOC. LIMONES; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES. SE TRABAJA EN LA REHABILITACIÓN DE PROTECTORES DE HERRERÍA Y SE EMPIEZA A TRABAJAR EN LA DEMOLICIÓN DE LOS DADOS PARA LA CERCA A BASE DE REJACERO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. JOSÉ MARÍA DE LA VEGA; LOC. KOPCHEN; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES, SE RELLENÓ EL AULA, FALTA FIRME DE CONCRETO, SE TRABAJA EN LA EXCAVACIÓN DE LA RAMPA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. 10 DE ABRIL DE 1919; LOC. EMILIANO ZAPATA; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE REHABILITÓ LA CANCELERÍA DE MADERA, SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE COLOCÓ EL PISO DE LOSETA EN UN AULA, SE PINTÓ EL EDIFICIO; EDIFICIO B: SE REHABILITÓ LA CANCELERÍA DE MADERA, SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE PINTÓ EL EDIFICIO, SE CAMBIÓ EL IMPERMEABILIZANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

01 DE MARZO DEL 2024

ETV. MOISÉS SÁENZ GARZA; LOC. DZULÁ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE APLICÓ LA PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN INTERIORES Y EXTERIOR DEL EDIFICIO; EDIFICIO B: SE COLOCÓ EL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, SE APLICÓ LA PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA; OBRA EXTERIOR: SE TRABAJÓ EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE REHABILITÓ LA CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, POCO AVANCE DE OBRA, SE LE MANDA OFICIO DE ATRASO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

CASA DE SALUD Y TORRE B: SE TRABAJA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, TORRE B: SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, EDIFICIO CAI: SE PREPARAN ANDAMIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: ME TRASLADÉ EN VEHÍCULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: URW-584-L

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-03-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3019.19

Nombre completo

JOSE ANTONIO SAENZ BOCOS

Cargo

RESIDENTE DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.