



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.0481.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

04/18/2024 - 05:00

Fecha de regreso

04/19/2024 - 22:50

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1089.27

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.27

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

960.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2049.27

Importe total no erogado

77.40

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

DEL 18 DE ABRIL DEL 2024.

CAM, NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN, Se realizo recorrido, se trabaja en limpieza de obra general, se instalan luminarias en pórtico, se aplica pintura en barda frontal, se suministró portón para su colocación portón posterior y portón de pórtico. Se solicito aplicar pintura de rampa y se solicitó limpieza general de obra.

UQROO, Playa Del Carmen, Se realizo visita, se terminó de colar las pacas de canchas, se repararon placas sopladas, se realiza el corte de para la aplicación de poliuretano, se pidió limpieza de obra. En aires acondicionados únicamente se montaron colocaron en azotea, falta suministrar unas conexiones, se estima que para esta semana se inicie con la colocación.

SEC. 27 CANCUN, Se Realizó visita de obra para atender una inconformidad respectó los trabajos que se realizan por el

programa fam potenciado, se realizó levantamiento total de los trabajos y se observaron trabajos deficientes, así mismo se comparó trabajos finales y se determinó una economía a favor del plantel por lo que se solicitó realizar la pintura de cancelería de un aula más y que se deberá atender los detalles. Se levanto minuta de trabajo

DEL 19 DE ABRIL DEL 2024

U.T. Poliforme, Cancún. Con empresa SIC, Se visitó la obra, se continua trabajan en estructura de muro perimetral, se inició con los trabajos de remate de cadena y pretil, Se pidió continuar con los trabajos. Se solicito limpieza constante de obra.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CANCUN, Se realizo visita de obra se trabaja en cimbrado y armado de columnas y trabes, se rectificó el armado de los aceros, y se solicitó respetar los recubrimientos indicados, se pidió iniciar los trabajos de acabado en las áreas que se pueden atender, se solicita seguridad y líneas de vida, se pidió estar reportando de los trabajos que se realizará, así mismo se solicitó cuidar los equipos y mobiliaria de universidad.

POLITECNICA DE CANCUN, Se visitó la obra ya se tienen el 100 % de la cancelaria, se pidió detallar los acabados exteriores, rectificar nariz de banquetta, junta de loseta en cocina y en sanitarios. Se piido sellar cancelarías y plafón con columnas circular se tendrá que detallar aun mas. Identificación de circuito y terminar de cerrara los salidas eléctricas. En obra exterior tapar biodigestor e iniciar con la limpieza general de obra.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2024-04-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

2126.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.