



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.0416.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

04/04/2024 - 06:30

Fecha de regreso

04/05/2024 - 21:50

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2178.27

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.27

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2178.27

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

DEL 04 DE ABRIL DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se trabaja en detalles de obra, se continúa trabajando en barda la terral y posterior, se indico la verificación de los remates y emboquillados. Se pidió limpieza de obra, se solicito presentar la documentación a las 2 empresas. Se pidió seguir con los tramites de cfe.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se continua trabajan en barda posterior y se realiza las placas de la plaza cívica recursos de obtenidos por economías, les pidió dar continuidad con los tramites de cfe. Se definió nivel de registros de los pozos de absorción.

CAM, NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN, Se trabaja en demolición de guarnición de baqueta para habilitar estacionamiento, se realizan trabajos de limpieza de obra y de colocación de muebles sanitarios. Se pidió a la empresa

realizar limpieza genera sacar escombros y nivelar áreas interiores se observó mucho escombros. Se solicitó continuar con los trámites de cfe.

UQROO, Playa Del Carmen, Se realizó visita, se trabaja de colado de placas de cancha, se observó piso soplado y se indicó su reparación y/o demolición. Se observó que se suministraron equipos de aires acondicionados.

NOTA: Por instrucciones de la Ing. Keyla Estefanía Directora de Obras y Equipamiento, se indicó cambiar recorrido hacia la localidad de Cancún para realizar supervisión de obra en la escuela Sec. José María Morelos y Pavor, derivado de un reporte de la directora por trabajos que no están terminados y obra abandonada, así como de la informalidad respecto al catálogo definitivo con respecto a los volúmenes de obra.

DEL 05 DE ABRIL DEL 2024

U.T. Poliforme, Cancún. Con empresa SIC, Se visitó la obra, se trabaja en forjado de muros cadenas y castillos, se está viendo resolver el remeta de losa de azotea con muro. Se solicitará a calculista detalle de remate.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CANCUN, Se realizó visita de obra se trabaja en demoliciones de estructura, habilitado de aceros, colocación de riel para losa intermedia. Resanes con epóxido en taquetes de estructura, habilitado de acero de estribos de columnas. Se pidió rectificar aceros dobles, anclas y recubrimientos.

POLITECNICA DE CANCUN, Se visitó la obra se trabaja en colocación de cancelerías y muebles en sanitarios, colado de plaza exterior, se pidió limpieza de obra y recortes de acabados, verificar bien el color exterior.

Telesecundaria Santo Domingo. Se visitó la obra, se observa el edificio consolidado, se continúa el aplanado de barda y construcción de barda lateral del área de estacionamiento, se pidió la terminación de pórtico y limpieza general de la obra, aun se está gestionando los trabajos de cfe para trámites.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2024-05-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

2126.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.