



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA CON FINES DE AUDITORIA

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2024

### Periodo que se reporta

junio

### Tipo de viaje

Local

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

Ciudad de Tulum del municipio de Tulum y la ciudad de Playa del Carmen del municipio de solidaridad.

## Motivo del encargo o comisión

Verificación física de obra con fines de auditoria

## Fecha de salida

06/19/2024 - 08:00

## Fecha de regreso

06/20/2024 - 22:00

## Datos de la partida

### Importe ejercido por partida de viáticos

970.41

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

977.13

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Se llevó a cabo el recorrido de verificación física con fines de auditoria con salida el día 19 de junio de 2024 a las 8:00 horas a la ciudad de Tulum del municipio de Tulum y el día 20 de junio de 2024 a la ciudad de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para apoyo a la verificación de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a obras que ejecutó el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio presupuestal 2023, retornando a las 22:00 horas a la ciudad de Chetumal.

### Resultados obtenidos

Se obtuvieron como resultados que las obras que se auditaron, fueron construidas en su totalidad conforme a las especificaciones constructivas y de calidad contratadas.

### Contribuciones

Con estas visitas físicas a los obras que ejecutó el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), se detecta que cada uno de los recursos sean aplicados a cada concepto pagado en cada una de las estimaciones, así como verificar la calidad de las obras.

### Conclusiones

Verificar que cada uno de los recursos ejecutados en cada una de las obras sea aprovechado de manera efectiva tanto en campo como en gabinete y los conceptos ejecutados en el catalogo definitivo este físicamente bien ejecutada con la calidad que se requiere.

## Datos de la información

### Periodo de actualización

abril - junio

**Fecha de validación de la información**

2024-06-25

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Coordinación General Administrativa de la SECOES

**Importe total de la comisión**

977.13

**Nombre completo**

Jesús Alberto Bañuelos Jiménez

**Cargo**

Analista Profesional

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.