Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen Mpio. de Solidaridad y Cancun Mpio. de Benito Juarez.

Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Fecha de salida

06/26/2024 - 07:00

Fecha de regreso

06/28/2024 - 20:00

Datos de la partida

Hospedaje

1867.32

Viáticos ministrados

1556.10

Viáticos comprobados

1556.10

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3423.42

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1810.05

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5233.47

Importe total no erogado

189.95

Reportes

Actividades realizadas

26 de JUNIO: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, donde se realizó el recorrido de las escuelas de nivel Básico Preescolar “ARBOL GREEN AZOMALI”, donde me entreviste con la directora del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Posteriormente me traslade a la escuela de nivel Básico Primaria “ARBOL GREEN AZOMALI”, donde me entreviste con la directora del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a

cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad.

27 de JUNIO: Estando en la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad se entregaron certificados de calidad y posteriormente, me traslade a la ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, donde se realizó el recorrido de las escuelas de nivel Básico Preescolar “IGNACIO COMONFORT”, donde me entreviste con la directora del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Posteriormente me traslade a la escuela de nivel Básico SECUNDARIA “IGNACIO COMONFORT”, donde me entreviste con la directora del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad.

28 de JUNIO: Estando en la ciudad de Cancún me trasladare a la escuela de nivel MEDIA SUPERIOR “IGNACIO COMONFORT”, donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. una vez concluido el recorrido se procedió a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación deL Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2024-07-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

5423.42

Nombre completo

Eber Isaias Cante Pool

Cargo

Analista Profesional

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.