SUERVISAR OBRAS EN PROCESO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL, PUERTO MORELOS, PUERTO JUAREZ E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISAR OBRAS EN PROCESO

Fecha de salida

06/26/2024 - 07:00

Fecha de regreso

06/27/2024 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

1346.50

Viáticos ministrados

1610.09

Viáticos comprobados

972.00

Importe ejercido por partida de viáticos

972.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2318.50

Importe total no erogado

1188.09

Reportes

Actividades realizadas

COZUMEL: Se llevo a cabo la entrega de los lugares de trabajo en Terminal de Transbordadores Caletita, Marina Banco Playa y Terminal Marítima San Miguel para el inicio de las obras contratadas. Se realizo recorrido verificando las condiciones en que se entregan los lugares y haciendo las recomendaciones necesarias para el buen desarrollo de los trabajos.
ISLA MUJERES: Se realizo recorrido de revisión para verificar los trabajos a ejecutar en la terminal de pasajeros y en los muelles de concreto y el de madera.
PUERTO MORELOS: Se verifico el avance y conclusión de los trabajos del centro de verificación fitosanitaria.

Resultados obtenidos

Se iniciaron los trabajos de cuatro obras en Cozumel: Mantenimiento al atracadero de lanchas de la terminal San Miguel; Mantenimiento al muelle de la terminal marítima San Miguel; Mantenimiento a instalaciones de la marina Banco Playa y Mantenimiento al edificio terminal de transbordadores y sala de espera.

Se determinaron los trabajos a ejecutar en los muelles de Isla Mujeres.

Se enlistaron los trabajos pendientes de realizar para la conclusión de la obra del centro de verificación fitosanitaria de Puerto Morelos.

Contribuciones

se apoyo en la supervisión de cada una de las obras, revisando la calidad de los materiales y de la mano de obra.

Conclusiones

Con las visitas de supervisión permanente a las obras se garantiza las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para la APIQROO.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2024-07-08

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

GERENCIA DE INGENIERIA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA CONTABLE FISCAL

Importe total de la comisión

2318.50

Nombre completo

HECTOR SANSORES RODRIGUEZ

Cargo

SUBGERENTE DE LICITACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.