



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.0538.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

abril

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

TULUM

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

04/29/2024 - 08:10

**Fecha de regreso**

04/29/2024 - 22:00

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

363.09

**Viáticos comprobados**

72.62

**Viáticos no comprobables**

290.47

**Importe ejercido por partida de viáticos**

72.62

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

72.62

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

1400.75

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1473.37

**Importe total no erogado**

290.47

**Reportes**

**Actividades realizadas**

## INFORME DE TRABAJO

DEL 29 DE ABRIL DEL 2024.

UT, TULUM. Se realizó visita de obra, se realizó reunión de trabajo con personal de la empresa con el fin de acordar y determinar los puntos de conexión de CFE. Mismos que se deberán de solicitar a CFE para su autorización y validación mediante el resolutivo. Así mismo se realizó recorrido de obra con la empresa que realiza los trabajos de instalación de paneles, se observó trabajos parados, sin personal necesario y se solicitó a la empresa la terminación de los trabajos a más tardar el día 20 de mayo del 2024.

CECYTE, Tulum, Se realizo visita de obra con el fin de ver los trabajos, se observó que no se tiene personal laborando, se pidió a la empresa la terminación de los trabajos a mas tardar el día 7 de mayo. Se pidió dejar tapial. Limpieza general de la obra.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2024-05-01

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

### **Importe total de la comisión**

1763.09

### **Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

### **Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.