



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.0937.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

julio

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

07/29/2024 - 06:00

**Fecha de regreso**

07/30/2024 - 22:00

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1089.27

**Viáticos comprobados**

1089.27

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2239.27

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1089.27

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1150.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2239.27

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

NOTA: Por instrucciones de la Directora de Área, se modificó recorridos de obra, quedando como sigue.

29 DE JULIO DEL 2024.

Se realizo reunión de trabajo en las oficina de Secretaria de Educación de las Zona Norte con personal del área de planeación, en referencia a la construcción de las aulas que se deberán de tener para nuevo ciclo escolar, el cual se comprometieron a entregar únicamente las aulas para el finde mes.

Posterior a la reunión se procedió a realizar recorrido d supervisión en la Escuela Secundaria de Nueva Creación Fraccionamiento Sac Be.

Se pernocto en la Ciudad de Cancún.

30 DE JULIO DEL 2024.

Por indicaciones de la Directora de área, se procedió a realizar el recorrido de supervisión de las obras que se realizan en la Ciudad de Cancún, adjuntamente con el Director general, en la que se Visito los planteles siguientes:  
Secundaria de nueva creación Fraccionamiento Sac Be. Se dio trazo al edificio C. en los edificios A y B se trabaja en excavaciones y armado de zapatas.

Prim. María del Socorro Puerto, Se trabaja en Excavaciones, Armados de zapatas y columnas.

Secundaria 8 de Marzo, En Edificio D, se trabaja en Excavaciones y colado de plantillas y armado de zapatas, en edificio Laboratorios, se trabaja en excavaciones.

J.N. Sin Nombre, Fracc. Cielo Nuevo, Se trabaja en muros, cadenas y castillos y preparación de losa para adose.

Prim. Francisco Hoil, Se trabaja en Excavaciones. Se definió nivel de desplante.

Secundaria CAM, de nueva creación. Se definió los trazos y niveles, únicamente se tiene despalmado el área de plaza cívica.

Primaria Enrique Méndez Palma, se realiza excavaciones, se inició con concreto ciclópeo, pero se suspendieron los trabajos por mal procedimiento de elaboración del concreto ciclópeo.

Sec. Miguel de Cervantes Saavedra, Se tiene colado de columnas, se observó que no tiene revolvedora, se pidió pruebas de concreto. Se solicito anticipar materiales y equipo y los concretos deberán de ser premezclados.

Prim. Nueva creación Fracc. Paraíso Maya, de Aula, se tiene Excavación de zapatas. De Domo se tiene excavaciones y colado de plantilla así como armado de zapata.

Secundaria Cancún, Se tiene excavaciones y plantillas, se habilita aceros de columnas, zapatas y otros armados.

Prim. Rosario Cáceres, Se tiene Colado de columna, inicia con habilitado de acero de trabes, se pidió material faltante de cimbra y agregados.

Secundaria de Nueva creación Fracc. Kusamil, Únicamente se definió los edificio se pidió a la empresa entrar para hacer el desmonte correspondiente, se pidió respetar la mayoría de los árboles.

## **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

## **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

## **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2024-08-01

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

**Importe total de la comisión**

2126.67

**Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

**Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.