



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA (00139/IX/2024)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

A la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez.

Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de obras que ejecuta el IFEQROO con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio presupuestal 2024.

Fecha de salida

09/11/2024 - 06:00

Fecha de regreso

09/13/2024 - 21:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1628.55

Viáticos comprobados

1681.50

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1628.55

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1628.55

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

El día 11 de septiembre de 2024, a las 06:00 horas, se procedió a la salida de la ciudad de Chetumal para llevar a cabo la verificación física de la calidad de 8 planteles educativos. Estas obras están bajo la responsabilidad del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO). La supervisión se efectuó los días del 11 al 13 de septiembre de 2024, culminando con el regreso el día 13 de septiembre a las 21:00 horas.

Resultados obtenidos

Durante la verificación, se realizaron pruebas de resistencia y extracción de núcleos de concreto en diversos elementos estructurales clave (columnas, dados y zapatas). Los resultados indicaron que todos estos elementos cumplen con los procesos constructivos estipulados en los planos, las especificaciones detalladas en los catálogos, y las normas técnicas aplicables. La verificación de estos elementos refuerza la confianza en la calidad del trabajo ejecutado, minimizando riesgos de fallas estructurales a largo plazo.

Contribuciones

Las obras verificadas cumplen con las especificaciones técnicas y normas aplicables, garantizando la calidad esperada. Sin embargo, se sugiere que la instancia ejecutora refuerce la supervisión periódica de los trabajos en curso, con el objetivo de mantener y mejorar los estándares de calidad a lo largo de todo el proceso constructivo. La supervisión constante permitirá la detección temprana de posibles desviaciones y la corrección oportuna para asegurar que las obras finalizadas continúen cumpliendo con las exigencias técnicas y normativas.

Conclusiones

Esto contribuye directamente a garantizar la calidad y durabilidad de las estructuras, minimizando riesgos y asegurando el correcto uso de los recursos. Además, los resultados obtenidos permiten retroalimentar a los equipos de trabajo y ajustar, si es necesario, los procesos para mantener los estándares de calidad en futuras fases de ejecución.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2024-09-17

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SECOES.

Importe total de la comisión

1628.55

Nombre completo

Ileana Guadalupe Poot Ocejo

Cargo

Laboratorista

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.