



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.1018.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

08/25/2024 - 09:01

Fecha de regreso

08/26/2024 - 22:15

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2126.67

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.27

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1037.40

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2126.67

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

Nota: Se modifiko recorrido de obra.

25 DE AGOSTO DEL 2024.

Se realizo visita de obra en el J.n De Cielo nuevo derivado de evento de inicio de ciclo escolar, se realizaron los preparativos en los que se dio seguimiento al termino de los trabajos de construcción de aula y la terminación de techumbre tipo arco techo.

26 DE AGOSTO DEL 2024.

Se llevado a cabo evento de inicio de clases efectuado por la Gobernadora del Estado.

Se procedió a la visita a la obras:

Secundaria de nueva creación Fraccionamiento Sac

Be. Edificio A, se realiza relleno de áreas y se forja muro de enrase, se pidió dejar disparos para instalaciones. Edificio B, Se cuelan contratrabes y se habilita aceros de columnas, se está colando por secciones se pidió armar y colar pro marcos y concetos en ángulos de 45°. Edificio C, se colaron zapatas y se viene colando dados, se pidió colar por marcos y dejar disparos ya que este edificio es un laboratorio. Obra exterior, Se tiene forjado el 70 % de la mamposterías perimetral, se piido dejar paso de instalaciones varias y rellenar por capas. Se solicito a la empresa iniciar con los tramites de aguakan y CFE.

Sec. Nueva creación Kusamil, Se realizo visita de obra Edificio A: se trabaja en el colado de plantillas y habilitado de aceros, así como el armado de columnas. Edificio B, se termina de colar plantillas y concreto ciclópeo, se habilita aceros de columnas para este edificio, Edificio C, Se realizo el trazo, Obra exterior se dará trazo el día de mañana.

Secundaria de nueva creación Fraccionamiento Sac Be. Edificio A, se realiza relleno de áreas y se forja muro de enrase, se pidió dejar disparos para instalaciones. Edificio B, Se cuelan contratrabes y se habilita aceros de columnas, se está colando por secciones se pidió armar y colar pro marcos y concetos en ángulos de 45°. Edificio C, se colaron zapatas y se viene colando dados, se pidió colar por marcos y dejar disparos ya que este edificio es un laboratorio. Obra exterior, Se tiene forjado el 70 % de la mamposterías perimetral, se piido dejar paso de instalaciones varias y rellenar por capas. Se solicito a la empresa iniciar con los tramites de aguakan y CFE.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2024-09-17

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

2126.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.