



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2024

### **Periodo que se reporta**

septiembre

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

Cancun Mpio. de Benito Juarez y Tulum Mpio. de Tulum, Playa del Carmen Mpio. Solidaridad y Puerto Morelos Mpio de Puerto Morelos

## Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

## Fecha de salida

09/11/2024 - 06:00

## Fecha de regreso

09/13/2024 - 20:00

## Datos de la partida

### Hospedaje

1867.32

### Viáticos ministrados

1556.10

### Viáticos comprobados

1556.10

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

3423.42

### Partidas Adicionales

### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

### Importe ejercido por partida

2000.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5423.42

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

11 de SEPTIEMBRE: Salí de Chetumal para trasladarme a la Ciudad de Tulum Municipio de Tulum, donde se realizó el recorrido de las escuelas de nivel Básico Primaria "INSTITUTO MONTEVERDI", me entreviste con el director del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Posteriormente me traslade A LA CIUDAD DE Playa del Carmen Mpio. De Solidaridad, a la escuela de nivel Media Superior "COLEGIO INGLES", donde me entreviste con la directora del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se

verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Una vez terminado nos trasladamos a la ciudad de Puerto Morelos para la entrega de certificados. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad de Cancún.

22 de SEPTIEMBRE: Estando en la Ciudad de Cancún Mpio de Benito Juárez, me traslade a la escuela de nivel básico preescolar "JARDINCITO DE COLORES", donde me entreviste con la directora del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Una vez terminado se procedió a la entrega de Certificados a las escuelas correspondientes. Posteriormente me traslade a la escuela de nivel Básico Preescolar y Primaria "COLEGIO LIBERO" ubicado en Playa del Carmen Mpio. De Solidaridad, donde me entreviste con la directora del plantel, en los cuales posteriormente se realizó los recorridos de inspección de las instalaciones, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido de cada uno de las escuelas, se llevó a cabo el reporte de no conformidad en el cual se dejaron todas las observaciones encontradas. Una vez terminado pernoctamos en la ciudad de Playa del Carmen.

23 de SEPTIEMBRE: Estando en la ciudad de Playa del Carmen me traslade a la escuela de nivel primaria y secundaria "INSTITUTO MONTEVERDI" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado procedimos a retornar.

### **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

### **Contribuciones**

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

### **Conclusiones**

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2024-09-24

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

### **Importe total de la comisión**

5423.42

**Nombre completo**

Eber Isaias Cante Pool

**Cargo**

Analista Profesional

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.