



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.1104.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

09/10/2024 - 17:21

Fecha de regreso

09/11/2024 - 22:22

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2126.67

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.27

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1037.40

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2126.67

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

Nota: Se modifiko recorrido de obra.

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

UT, Tulum, Tulum, Se realizo visita de obra con el fin de verificar el inicio de la caseta que fue definida la semana pasada, aun no se inicia y no se tiene personal.

Secundaria de Nueva Creación Aldea Tulum,

Nota: No se recabo sellos de estos dos planteles debido a que UT aun no esta operando y la Sec. E de nueva creación. Se respalda con sellos de la localidad de Playa del Carmen.

Prim. Evaristo Segundo Montejo, Playa del Carmen Solidaridad, Se realizo la visita de obra, se trabaja en forjado de

excavación para piso de andador y aplanados interiores.

Prim. Clementina Batalla Torres, Playa del Carmen Solidaridad, Se trabaja en los detalles de aplicación de pintura, se realizaron varias observaciones, se pidió limpieza de obra.

Prm. Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizo visita de obra, Se observa que la losa esta dañada y mal colada.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se realizo visita de obra, se trabaja en armado de ménsulas y trabes principales, se pidió dejar los espacios de paso de viguetas, se pidió considerara pasos de instalaciones varias.

T.V. Tomas Garrigos B. Se realizo visita de obra, se trabaja en armado de trabes del eje de escalera y rampa para escalera, se habilita más acero de trabes y se habilita cimbra, se observa faltante de materiales de cimbra. Se pidió incrementar la fuerza de trabajo.

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Prim. Francisco Hoil Torres, Cancún Benito Juárez, Se realizo recorrido, se trabaja en armado de acero, se corrigieron niveles de trabes, se pidió aumentar la fuerza de trabajo, se indicó presentar estimación, esta obra esta atrasada por lo que el jefe actuara en consecuencia.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se rellena área, se forjan muros de block y se culean castillos, se inició con instalaciones varias.

Edificio B, Colado de 4 columnas, se rellenan áreas de trabajo, y se inició con muro de block. Obra atrasada.

Edificio A, Armado y cimbrado de columnas, y se forja rodapié de andador, se indicio obra atrasada y se pidió incrementar fuerza de trabajo.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2024-10-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

2126.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.