



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DOYE.1446.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM-BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

11/12/2024 - 06:00

Fecha de regreso

11/14/2024 - 20:00

Datos de la partida

Hospedaje

2074.80

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1804.07

Importe ejercido por partida de viáticos

3878.87

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3878.87

Importe total no erogado

2211.38

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO A, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA LE FALTA PARA CONCLUIR EL EDIFICIO LA COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS, DETALLES DE PINTURA EN MUROS Y LA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS ELECTRICOS.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO B, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA LE FALTA LA COLOCACION DE ACCESORIOS DE BAÑO , DETALLES DE PINTURA EN MUROS Y LA CONCLUSION DE LA COLOCACION DE VENTILADORES E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA TRABAJA EN LA

COLOCACION DE CANCELERIA DE MADERA PUERTAS Y EN LA COLOCACION DE MESAS DE LABORATORIO FALTA CERRAR TEMAS ELECTRICOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN CANCUN

13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO A, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA TRABAJA EN LOS APLANADOS DE LOS MUROS Y PLAFONES DEL EDIFICIO.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO B, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA LE FALTAN TRABAJOS DE PINTURA AL INTERIOR DE AULAS Y LA COLOCACION DE ACCESORIOS EN SERVICIOS SANITARIOS FALTA CERRAR LA INSTALACION SANITARIA EXTERIOR Y DETALLES DE PINTURA EN FACHADAS.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA HA INICIADO CON LA INSTALACION DE MUEBLES DE LABORATORIO FALTA LA COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y CERRAR LAS INSTALACIONES DE GAS.

•SECUNDARIA 8 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 TALLER DE COMPUTO.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA CORRESPONDIENTE

14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA YA TRABAJA EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO REALIZANDO PLACAS DE CONCRETO EN AREA PARA DISCAPACITADOS Y TERRACEANDO AREA DE CAJONES PARA AUTOS.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL SUBESTACION, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA COLOCADO TUBERIA DE PVC PESADO ENCOFRADOS BASES PARA RECIBIR LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE, LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE

REGISTROS ELECTRICOS ACOMETIDA Y TRANSFORMADOR.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL RED MEDIA TENSION, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA TRABAJA EN REGISTRO TIPO BOVEDA PARA LA INTERCONEXION ELECTRICA CON CFE Y EN EL CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS EN REGISTROS DE CFE EXISTENTES.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO EL REGRESO AL MUNICIPIO DE PROCEDENCIA

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCANO DE LA COMISION.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-11-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

6090.25

Nombre completo

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.