



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOYE.1248.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE VERIFICACION EN VARIOS PLANTELES POR AFECTACION DEL HURACAN MILTON

Fecha de salida

10/07/2024 - 06:00

Fecha de regreso

10/09/2024 - 15:00

Datos de la partida

Hospedaje

2074.80

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Importe ejercido por partida de viáticos

3890.25

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3890.25

Importe total no erogado

2600.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024

07 DE OCTUBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO A, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION POR POSIBLES DAÑOS DEL HURACAN MILTON, SE OBSERVA QUE SOLO RAMAS CAIDAS, HOJAS Y ALGUNOS ENCHARCAMIENTOS, EL ACCESO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YA QUE ES UNA OBRA EN PROCESO ESTAN GARANTIZADOS, SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE ENVIA EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL ENLACE ASIGNADO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO B, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION POR POSIBLES DAÑOS DEL HURACAN MILTON, SE OBSERVA QUE SOLO

RAMAS CAIDAS, HOJAS Y ALGUNOS ENCHARCAMIENTOS, EL ACCESO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YA QUE ES UNA OBRA EN PROCESO ESTAN GARANTIZADOS, SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE ENVIA EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL ENLACE ASIGNADO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE.

- SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION POR POSIBLES DAÑOS DEL HURACAN MILTON, SE OBSERVA QUE SOLO RAMAS CAIDAS, HOJAS Y ALGUNOS ENCHARCAMIENTOS, EL ACCESO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YA QUE ES UNA OBRA EN PROCESO ESTAN GARANTIZADOS, SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE ENVIA EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL ENLACE ASIGNADO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA CORRESPONDIENTE

08 DE OCTUBRE DEL 2024

- SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION POR POSIBLES DAÑOS DEL HURACAN MILTON, SE OBSERVA QUE SOLO RAMAS CAIDAS, HOJAS Y ALGUNOS ENCHARCAMIENTOS, EL ACCESO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YA QUE ES UNA OBRA EN PROCESO ESTAN GARANTIZADOS, SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE ENVIA EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL ENLACE ASIGNADO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE.

- SECUNDARIA 8 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION POR POSIBLES DAÑOS DEL HURACAN MILTON, SE OBSERVA QUE SOLO RAMAS CAIDAS, HOJAS Y ALGUNOS ENCHARCAMIENTOS, EL ACCESO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YA QUE ES UNA OBRA EN PROCESO ESTAN GARANTIZADOS, SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE ENVIA EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL ENLACE ASIGNADO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE.

- PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MENDEZ PALMA, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION POR POSIBLES DAÑOS DEL HURACAN MILTON, SE OBSERVA QUE SOLO RAMAS CAIDAS, HOJAS Y ALGUNOS ENCHARCAMIENTOS, EL ACCESO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YA QUE ES UNA OBRA EN PROCESO ESTAN GARANTIZADOS, SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE ENVIA EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL ENLACE ASIGNADO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA CORRESPONDIENTE

09 DE OCTUBRE DEL 2024

- PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION POR POSIBLES DAÑOS DEL HURACAN MILTON, SE OBSERVA QUE SOLO RAMAS CAIDAS, HOJAS Y ALGUNOS ENCHARCAMIENTOS, EL ACCESO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YA QUE ES UNA OBRA EN PROCESO ESTAN GARANTIZADOS, SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE ENVIA EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL ENLACE ASIGNADO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE.

- PRIMARIA KABAH, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CONCLUYENDO EL CIERRE DE LA CIMENTACION REALIZANDO LOS ULTIMOS COLADOS DE CADENAS PARA EL

DESPLANTE DE LOS MUROS DE BLOCK, TAMBIEN TRABAJA EL COLADO DE 7 COLUMNAS DE 30 X 45 CMS, SE ESTIMA QUE EN EL TRANCURSO DE LA SIGUIENTE SEMANA TENGA LA TOTALIDAD DE COLUMNAS COLADAS (9 COLUMNAS RESTANTES) Y EN LOS PUENTES DE LAS TRABES DE LIGA EN LA ESTRUCTURA. ASI MISMO HA INCORPORADO LOS DISPAROS CORRESPONDIENTES DE SALIDAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS

• JARDIN DE NIÑOS CAN BAXAL, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA TRABAJA EN EL CIERRE DE PARTIDA DE CIMENTACION PARA LO CUAL SE REALIZA EL COLADO DE CADENAS CD-1 EN 2 ENTREJES FALTANTES DEL EDIFICIO, CABE MENCIONAR QUE SE ESTAN DEJANDO LOS DISPAROS PARA VOZ Y DATOS, AIRES ACONDICIONADOS Y SALIDAS ELECTRICAS.

NOTA: EL RECORRIDO SE AMPLIO DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JEFE INMEDIATO PARA TRASLADARNOS A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS LOS TRASLADOS SE REALIZARON EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCANO DE LA COMISION.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-10-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

6490.25

Nombre completo

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.