



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.1511.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

noviembre

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

11/25/2024 - 06:00

**Fecha de regreso**

11/29/2024 - 09:24

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

2904.00

**Viáticos comprobados**

2904.00

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

7053.60

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

2904.00

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

4149.60

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

3057.64

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

**Importe ejercido por partida**

370.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

10481.27

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

NOTA: POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA SE MODIFICÓ PARTE DEL RECORRIDO DE OBRA.

25 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CAM. Playa del Carmen Solidaridad.

Se Realizo visita de obra, se trabaja en terminación de armado de estructura en piso y se aplica anticorrosivo. Se espera que esta semana se inicie con el montaje. Se pidió limpieza de obra.

IFEQROO, CANCUN BENITO JUAREZ.

Se realizo reunión de trabajo en las oficinas del ifeqroo delegación zona norte, se trató asuntos relacionados con las estimaciones en proceso y del cierre del ejercicio de este año, en la cual se pide documentaciones varias antes del 15 de diciembre.

Nota: Por indicaciones se tuvo que ir a Cozumel desde el día de 26 al 27 de noviembre al evento de la gobernadora del CONALEP.

Se pernocto en la localidad de Cozumel.

26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CONALEP, COZUMEL, COZUMEL.

Se realizo visita, para el evento que se realizara, se trazó zapatas de domo, y se llevó a cabo el evento con la Gobernadora.

Prim. Velio Vivas, Cozumel, Cozumel.

Se visito la obra, Se encontró obra civil terminada, falta colocar lámparas y ventiladores, y suministrar lámparas punta de poste de obra exterior.

CAM. Cozumel, Cozumel.

Se visito la obra, Se trabaja en armado de zapatas, columnas, se pidió dejar separadores de recubrimientos de aceros en zapatas. Se reporta que no se tiene agregados en la isla por eso la obra no ha presentado avance.

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja armado de estructura de principal y se cimbra columnas faltantes, se colocar con premezclado y se recomendó el vibrado correspondiente.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se observo obra terminada, se realizó versación de detalles en acabados de aplanados, perfiles, cancelería, salidas eléctricas.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se continúa aplanando plafones y muros, se trabaja en salidas eléctricas se realizó observación del aplanado de muro cabecero, se pidió el forjado del canalón, así como de la mala colocación de protectores. Se solicito atender todas las observaciones para esta semana y termino de la obra.

SEQ. DELAGACION ZONA NORTE, Cancún, Cancún.

Se realizo reunión de trabajo para atender asuntos referentes a los pendientes de obra, reportes en general y ver los casos de contrato de energía eléctrica y de agua de las obras de nueva creación de este año y del año pasada en la cual se acordó trabajar conjuntamente.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se trabaja en las instalaciones eléctricas, tableros, salidas, aplicación de pintura, recortes, protectores.

Edificio B, Se aplica pintura, instalaciones, colocación de protectores, en sanitarios se coloca recubrimientos.

Edificio C, Se coloca cancelería, protectores, puertas, se indicó detallar los perfiles.

En obra exterior, se continúa rellenando áreas, y colando piso de concreto y se forja registros eléctricos.

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 95 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 95%.

En trabajos de media tensión, se tiene 98 %.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en pisos de concreto, exterior y firmes, se aplanan muros exteriores

Obra exterior.

Red eléctrica, se ponen base de luminarias, tendido de tuberías y encofrados.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso.

Barda, Se continua con el tramo posterior, forjado de muros.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones.

29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Se realizo reunión del en Comisión de Federal de Electricidad, con personal de la CFE. Se trataron asuntos referentes a las interconexiones faltantes que se tiene en Santo Domingo y Colonia Avante.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2024-12-23

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

### **Importe total de la comisión**

10053.60

### **Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

**Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.