SUPERVISION DE OBRA DOYE.0079.2025

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA-REUNION DE TRABAJO

Fecha de salida

01/30/2025 - 05:00

Fecha de regreso

01/31/2025 - 22:30

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1139.99

Viáticos comprobados

1139.99

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2225.69

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1139.69

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1085.70

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2225.69

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

30 DE ENERO DEL 2025.

RECORRIDO CON DIRECTOR GENERAL.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, falta limpieza de obra.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en terminación de colocación de cancelerías, se revisan aires, detalles varios, muebles sanitarios, limpieza de obra.
Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.
Plaza cívica, limpieza de pórtico.
Barda, Se termino falta limpieza de residuos de aplanados en mampostería y alineación de los aplanados.
Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

En general falta contrato de CFE, aguakan y limpieza general de la obra.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, Cancún, Benito Juárez. Se trabaje en muros divisorios, se observó poca gente por lo que se pidió a la empresa incrementar su mano de obra y anticipar sus materiales, se pidió programa de obra para reponer los atrasos que ya se tienen,

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en el montaje de montenes y colocación de separadores de e montenes, así como la red de descarga de agua pluvia. se empezó a laminar, aun se pidió aplicación de anticorrosivo y esmalte en la estructura, aún falta trabajos de colocación de faldón, bajadas pluviales.

Reunión de trabajo en las oficinas del IFEQROO, zona norte. Para revisión de los contratos faltantes y los avances de las obras.

31 DE ENERO DEL 2025

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se observo obra terminada, se realizó recorrido con la avanzada para verificación de la logística para la inauguración el próximo 06 de febrero, se indicó al contratista los detalles y se pidió atenderlos

AGUAKAN, Cancún, Benito Juárez. Se realizo reunión con personal directivo de CAPA, SEQ E IFEQROO, programada a las 12:00 del día en la cual se trató de los pendientes de contratación y las maneras de como realizar los tramites más rápidos y el apoyo de la viabilidad de la conexión a la brevedad. Se atendieron las nuevas creaciones que se encuentran en Cancún y Tulum que están próximas a la inauguración.

Prim. Ramon López Velarde. Playa del Carmen, Solidaridad, Se realizo visita de obra para atender un requerimiento por parte de la directora en la cual reporto que los baños de dirección se encuentran azolvados no se va el agua, se realizó visita y se programó una revisión con personal para realizar el desazolve la próxima semana.

Resultados obtenidos
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones
Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización
enero - marzo

Fecha de validación de la información
2025-02-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

2225.69

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.