



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VISITA DE INSPECCION DE OBRA Y ENTREGA DE DICTAMENES DE CERTIFICACION

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO, TULUM, PLAYA DEL CARMEN, PUERTO MORELOS Y BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA Y ENTREGA DE DICTAMENES DE CERTIFICACION

Fecha de salida

01/29/2025 - 07:00

Fecha de regreso

01/31/2025 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

2171.40

Viáticos ministrados

1899.98

Viáticos comprobados

1899.98

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4071.38

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4071.38

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

29 DE ENERO: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde me traslade a varias escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, una vez concluido, me trasladé a la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, donde me traslade a varias escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, posteriormente nos dirigimos a los planteles previamente certificados, con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Una vez concluido el recorrido procedimos a trasladarnos a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez donde pernoctamos.

30 DE ENERO: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a la ciudad de Puerto Morelos, municipio de Puerto Morelos, a varias escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, una vez concluido, me trasladé a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez al plantel “XEL BAALAM” de nivel media superior donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios, uno de dos niveles y uno de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se

verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente nos dirigimos a los planteles previamente certificados, con el fin de llenar la notificación de entrega y firmar documentación requerida, para posteriormente entregarles sus certificados correspondientes. Posteriormente pernoctamos en la ciudad.

31 DE ENERO: Estando en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, me trasladé a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, al plantel “ST. PATRICK” nivel preescolar, donde me entrevisté con la directora del plantel en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio, de tres niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad., Posteriormente me traslade a varias escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, una vez concluido procedimos a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento. Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-02-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CERTIFICACION

Importe total de la comisión

4071.38

Nombre completo

IVONNE ARELY SANCHEZ ZAPATA

Cargo

SUPERVISORA DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.