



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO/DOYE/0125/2024

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM,MUNICIPIO DE TULUM

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM 2025

Fecha de salida

02/13/2025 - 06:00

Fecha de regreso

02/14/2025 - 20:00

Datos de la partida

Hospedaje

1131.40

Viáticos ministrados

1187.97

Viáticos comprobados

1187.97

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2319.37

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1187.97

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2319.37

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO DEL 13-14 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

13 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADÉ HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVÓ QUE SE AVANZÓ CON LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIÉN SE AVANZÓ EN LA COLOCACIÓN DEL PORTÓN DE HERRERÍA PRINCIPAL.

SE COLOCÓ EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICÓ PINTURA EN LA BARRA. SE CONCLUYÓ CON LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO FALTANDO ÚNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIÉN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUVIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERÍAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSTALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCÓ LA TUBERÍA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENÍA INSTALADA NO CUMPLÍA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYÓ CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.

SE COLOCÓ EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACIÓN DE ANTICICLÓNICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

14 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADÉ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVÓ QUE SE ESTÁN COLOCANDO LAS CORTINAS ANTICICLÓNICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIÉN SE REALIZÓ LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMA MÁS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS. SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CFE.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

RECORRIDO DEL 13-14 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHÍCULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

13 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADÉ HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVÓ QUE SE AVANZÓ CON LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIÉN SE AVANZÓ EN LA COLOCACIÓN DEL PORTÓN DE HERRERÍA PRINCIPAL.

SE COLOCÓ EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICÓ PINTURA EN LA BARRA. SE CONCLUYÓ CON LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO FALTANDO ÚNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIÉN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUVIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERÍAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSTALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCÓ LA TUBERÍA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENÍA INSTALADA NO CUMPLÍA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYÓ CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.
EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.
SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS,
LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.
PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

14 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIESN SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS
SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE.
RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Contribuciones

RECORRIDO DEL 13-14 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

13 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICO PINTURA EN LA BARDA. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.

SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

14 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIESN SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS
SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Conclusiones

RECORRIDO DEL 13-14 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

13 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICO PINTURA EN LA BARDA. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.

SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

14 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIEN SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS. SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-02-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2319.37

Nombre completo

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.