SUPERVISIÓN DE LA OBRA “REHABILITADA/ OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA / POZO REHABILITACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN DE 50 M DE PROFUNDIDAD (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, A BASE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen
Playa del Carmen
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
KALTUNILKIN QUINTANA ROO
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISIÓN DE LA OBRA “REHABILITADA/ OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA / POZO REHABILITACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN DE 50 M DE PROFUNDIDAD (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, A BASE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL
Fecha de salida
02/21/2025 - 10:30
Fecha de regreso
02/21/2025 - 13:30

Datos de la partida

Viáticos ministrados
288.00
Viáticos comprobados
288.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
288.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37201 Pasajes terrestres nacionales
Importe ejercido por partida
288.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
288.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes

Actividades realizadas
SUPERVISIÓN DE LA OBRA “REHABILITADA/ OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA / POZO REHABILITACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN DE 50 M DE PROFUNDIDAD (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, A BASE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL MISMO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 30 H.P.; COLUMNA DE SUCCIÓN DE 6” DE DIÁMETRO, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL

CARBÓN Y FO.FO. PARA FORJAR EL TREN DE DESCARGA, MEDIDOR ULTRASÓNICO DE 8” DE DIÁMETRO Y TRANSFORMADOR DE 45 KVA”.

Resultados obtenidos

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Contribuciones

SUPERVISION

Conclusiones

CONTINUAN LOS TRABAJOS

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-02-21

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN CONTABLE

Importe total de la comisión

288.00

Nombre completo

GERARDO JOSÉ CASOLCO GAMBOA

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA B

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.