



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen Mpio. de Solidaridad, Tulum Mpio. de Tulum y Carrillo Pueeto Mpio de Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Fecha de salida

03/11/2025 - 06:00

Fecha de regreso

03/13/2025 - 17:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1979.95

Viáticos comprobados

1979.95

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1979.95

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1979.95

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

11 DE Marzo: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Playa del Carmen municipio de Solidaridad, donde me traslade a la escuela particular de nivel Básico Preescolar y Primaria denominada “EKILIBRIO SCHOOL” donde me entreviste con el director del plantel educativo, en el cual ´posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico , el levantamiento fisco actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado procedimos, procedimos a pernoctar en la ciudad.

12 DE Marzo: Estando en la ciudad de Playa del Carmen, me traslade a la ciudad de Tulum Mpio. De Tulum, me traslade a la escuela pública denominada “UT TULUM” de nivel superior donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios, uno de dos niveles y uno de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente nos dirigimos a la escuela pública denominada “CADI TULUM” de nivel INICIAL donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de dos edificios, uno de dos niveles y uno de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así

como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales. Posteriormente pernoctamos en la ciudad.

13 DE MARZO: Estando en la ciudad de Tulum, me traslade a la ciudad de Felipe carrillo puerto, municipio de Felipe carrillo puerto, a la escuela privada nivel preescolar denominada “CADI FELIPE CARRILLO PUERTO” donde me entreviste con la directora del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado, procedimos a retornar

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación deL Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-03-21

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

1979.95

Nombre completo

Eber Isaias Cante Pool

Cargo

jefe de departamento de dictámenes

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.