



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## **VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (00022/III/2025)**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

#### **Tipo de servidor publico**

Titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2025

#### **Periodo que se reporta**

marzo

#### **Tipo de viaje**

Nacional

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

A LAS CIUDADES DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Y BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

### **Motivo del encargo o comisión**

Verificación Física de obras que ejecuta la CAPA

### **Fecha de salida**

03/19/2025 - 08:00

### **Fecha de regreso**

03/21/2025 - 20:00

## Datos de la partida

### **Importe ejercido por partida de viáticos**

400.00

### **Recurso económico**

Federal

### **Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

400.00

### **Importe total no erogado**

0.00

## Reportes

### **Actividades realizadas**

El 19 y 20 de marzo a las 8:00 horas se realizaron verificaciones en la ciudad de Chetumal, el 21 de marzo se realizó la salida de la ciudad de Chetumal con destino a la localidad de Bacalar para llevar a cabo la verificación física de un total de siete obras en ejecución bajo la responsabilidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). La inspección se enfocó en la revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables. El retorno a la ciudad de Chetumal se realizó el mismo día a las 20:00 horas.

### **Resultados obtenidos**

Durante la verificación, se realizaron las siguientes pruebas y actividades: Pruebas de permeabilidad y extracción de núcleos de asfalto en diversos tramos, con resultados satisfactorios conforme a la normatividad vigente.

La mayoría de las muestras cumplieron con los procesos constructivos estipulados en los planos, catálogos de especificaciones y normas técnicas aplicables.

Estos resultados refuerzan la confianza en la calidad del trabajo ejecutado, minimizando riesgos de fallas estructurales a largo plazo.

### **Contribuciones**

Las obras verificadas cumplen con las especificaciones técnicas y normativas, garantizando la calidad esperada. No obstante, se recomienda que la instancia ejecutora refuerce la supervisión periódica de los trabajos en curso con el objetivo de mantener y mejorar los estándares de calidad. Una supervisión constante permitirá: La detección temprana de posibles desviaciones, la corrección oportuna de deficiencias, la garantía de cumplimiento de las exigencias técnicas y normativas hasta la finalización de las obras.

### **Conclusiones**

El proceso de verificación realizado contribuye directamente a garantizar la calidad y durabilidad de las obras públicas, minimizando riesgos y asegurando el correcto uso de los recursos. Además, los resultados obtenidos permiten retroalimentar a los equipos de trabajo y ajustar, si es necesario, los procesos constructivos en futuras fases de ejecución.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de validación de la información**

2025-03-24

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Coordinación General Administrativa de la SABGOB

**Importe total de la comisión**

400.00

**Nombre completo**

Ileana Guadalupe Poot Ocejo

**Cargo**

Laboratorista

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.