



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACIÓN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACIÓN

Fecha de salida

03/19/2025 - 07:00

Fecha de regreso

03/22/2025 - 15:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2375.94

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2375.94

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación y refrendo educativo como a continuación detallo.

19 de MARZO: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Tulum, estando ahí, me trasladé a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tulum, para estar presente en el evento de inauguración de dicho plantel educativo.

Posteriormente me traslade a las escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, una vez concluido, procedimos a trasladarnos a la Ciudad de Cancún, en el camino, nos detuvimos en la localidad Alfredo V. Bonfil para hacer entrega del certificado del plantel "CENTRO EDUCATIVO MÉRIDA", posteriormente nos dirigimos al hotel a pernoctar.

20 de MARZO: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a los planteles "MONTEVERDE INTERNATIONAL PRESCHOOL", el cual consta de 2 edificios de 2 niveles arquitectónicos y "MONTEVRDE INTERNATIONAL ELEMENTARY SCHOOL" de 2 edificios, uno de 1 nivel arquitectónico y el otro de 3 niveles arquitectónicos, para realizar la visita de seguimiento de dichos inmuebles, con la finalidad de corroborar si cumplieron con las observaciones físicas que quedaron asentadas en su Informe Técnico de Evaluación de la Infraestructura Física Educativa, una vez terminado, procedimos a pernoctar.

21 de MARZO: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a las escuelas particulares que no están incorporadas al padrón de Escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo, para entregarles una invitación, una vez concluido, me traslade al plantel "PAULO FREIRE" para hacer entrega del Certificado que obtuvo tras la revisión física y documental.

Una vez terminado, procedimos a pernoctar.

22 de MARZO: Salí en la ciudad de Cancún para trasladarme a la ciudad de Playa del Carmen, una vez ahí, me dirigí a la escuela "COLEGIO BABY BOOM, ME DIVIERTO Y APRENDO", donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de un edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado procedimos a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-03-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

2375.94

Nombre completo

SHEYLA MICHELL HERNÁNDEZ DURÁN

Cargo

SUPERVISORA DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.