



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Realizar recorrido de supervisión de obra con personal de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de la obra “REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES 12

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
COZUMEL

Motivo del encargo o comisión
realizar recorrido de supervisión de obra con personal de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de la obra
“REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES 12

Fecha de salida
03/25/2025 - 14:36
Fecha de regreso
03/25/2025 - 18:46

Datos de la partida

Viáticos ministrados
395.00
Viáticos comprobados
395.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
395.00

Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida
395.00

Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
395.00

Importe total no erogado
0.00

Reportes

Actividades realizadas
Realizar recorrido de supervisión de obra con personal de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de la obra
“REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA
ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AUTOCEBANTES GORMAN RUPP DE 100 H.P. CADA UNA, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P.,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 200 KW Y AL TRANSFORMADOR DE 225 KVA.

Resultados obtenidos

ESPERADOS

Contribuciones

ATENDER A LA SUPERVISIÒN DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÒN Y BUEN GOBIERNO EN LAS DUDAS RESPECTO A LA EJECUCIÒN DE OBRA

Conclusiones

ESPERA DE REPORTE DE LA SUPERVISION

Datos de la informaci3n

Periodo de actualizaci3n

enero - marzo

Fecha de validaci3n de la informaci3n

2025-03-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informaci3n

DIRECCI3N CONTABLE

Importe total de la comisi3n

395.00

Nombre completo

GERARDO JOSÉ CASOLCO GAMBOA

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA B

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACI3N ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACI3N PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.