

Realizar recorrido de supervisión de obra con personal de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de la obra "REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES 12

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Ouintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

realizar recorrido de supervisión de obra con personal de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de la obra "REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES 12

Fecha de salida

03/25/2025 - 14:36

Fecha de regreso

03/25/2025 - 18:46

Datos de la partida

Viáticos ministrados

395.00

Viáticos comprobados

395.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

395.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

395.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

395.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Realizar recorrido de supervisión de obra con personal de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de la obra "REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AUTOCEBANTES GORMAN RUPP DE 100 H.P. CADA UNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P.,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 200 KW Y AL TRANSFORMADOR DE 225 KVA.

Resultados obtenidos

ESPERADOS

Contribuciones

ATENDER A LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN LAS DUDAS RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

Conclusiones

ESPERA DE REPORTE DE LA SUPERVISION

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-03-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN CONTABLE

Importe total de la comisión

395.00

Nombre completo

GERARDO JOSÉ CASOLCO GAMBOA

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA B

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.