VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACIÓN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACIÓN

Fecha de salida

04/01/2025 - 06:00

Fecha de regreso

04/03/2025 - 17:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

1697.10

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1697.10

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación y refrendo educativo como a continuación detallo.

01 de ABRIL: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Cancún, estando ahí me dirigí a la escuela “UNIVERSIDAD DE ORIENTE CANCÚN” donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de siete edificios; 1 de cuatro niveles arquitectónicos, 2 edificios de 3 niveles, 3 edificios de 1 nivel y un edificio de un nivel, y se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Al finalizar, procedimos a pernoctar.

02 de ABRIL: Salí de la ciudad de Cancún para trasladarme a la ciudad de Playa del Carmen, estando ahí, me dirigí al plantel “COLEGIO EKBE” donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria, los cuales constan de cuatro edificios por nivel educativo, de tres niveles arquitectónicos cada uno, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual de los planteles, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado, procedimos a pernoctar.

03 de ABRIL: Estando en la ciudad de Playa del Carmen, me traslade a las escuelas “COLEGIO BABY BOOM ME DIVIERTO Y APRENDO”, “EKILIBRIO SCHOOL” y “CENTRO UNIVERSITARIO INGÉS” para hacer entrega del Certificado que obtuvieron tras la revisión física y documental. Una vez concluido, procedimos a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así

como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-04-11

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

1697.10

Nombre completo

SHEYLA MICHELL HERNÁNDEZ DURÁN

Cargo

SUPERVISORA DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.