



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# VISITA DE INSPECCION DE OBRA, DICTAMENES DE CERTIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DIF

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2025

### **Periodo que se reporta**

abril

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN, PUERTO MORELOS Y BENITO JUAREZ

### Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA, DICTAMENES DE CERTIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DIF

### Fecha de salida

04/25/2025 - 07:00

### Fecha de regreso

04/26/2025 - 22:00

## Datos de la partida

### Viáticos ministrados

1187.97

### Viáticos comprobados

1187.97

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

1187.97

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1187.97

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

25 DE ABRIL: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen, estando ahí, me trasladé a la escuela de nivel preescolar "MAPLE BEAR", donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificios de 2 niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad, una vez terminado procedimos a trasladarnos a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez donde procedí a pernoctar.

26 DE ABRIL: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a la ciudad de Puerto Morelos, municipio de Puerto Morelos donde asistí en el evento organizado por el DIF, nos dirigimos a una comunidad llamada kilometro 3.2, en el cual estuvimos hasta las 14:00 hrs en apoyo de juegos y demás. Posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen, estando ahí, me trasladé a la escuela de nivel preescolar "CADI PLAYA DEL CARMEN", donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificios de 1 nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad, una vez terminado procedimos a RETORNAR.

## **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento. Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

## **Contribuciones**

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

## **Conclusiones**

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2025-05-06

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CERTIFICACION

### **Importe total de la comisión**

1187.97

### **Nombre completo**

IVONNE ARELY SANCHEZ ZAPATA

### **Cargo**

JEFA DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.