



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Realizar recorridos de inspección a escuelas para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen Mpio. de Playa del Carmen y Cancun Mpio. de Benito Juarez.

Motivo del encargo o comisión

Realizar recorridos de inspección para la elaboración de dictámenes o certificaciones.

Fecha de salida

04/29/2025 - 06:00

Fecha de regreso

04/30/2025 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1187.97

Viáticos comprobados

1187.97

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1187.97

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1187.97

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

29 DE ABRIL: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa dek Carmen, estando ahí, me trasladé a la escuela de nivel preescolar "CADI CARMELINA LOPEZ DE LIRA", donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 3 edificios de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad y en una mesa de trabajo, se comentaron entre todas las dependencias las mejoras al plantel. Posteriormente nos dirigimos a la ciudad Cancún, a la escuela pública de nivel básico Secundaria "SAC-BE" donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 3 edificios de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. una vez terminado procedimos a pernoctar.

30 DE ABRIL: Estando en la ciudad de Cancún, me traslade a la escuela de nivel preescolar "CADI BOY CHE" donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificios de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad y en una mesa de trabajo, se

comentaron entre todas las dependencias las mejoras al plantel. Posteriormente nos dirigimos a la escuela pública de nivel Secundaria "KUSAMIL" donde me entreviste con la directora, posteriormente se inició con la visita de inspección, el cual consta de 1 edificio de 1 nivel arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del plantel, tomando datos del inmueble presentado, así como de las instalaciones con las que cuenta, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. una vez terminado procedimos a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-05-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

1187.97

Nombre completo

Eber Isaias Cante Pool

Cargo

jefe de departamento de dictámenes

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.