



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (00067/V/2025)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Las localidades de Pioneros del Río Xnohá, Tambores de Emiliano Zapata, El limonar y Xul-ha del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de obras que ejecuta la SEOP

Fecha de salida

05/15/2025 - 07:00

Fecha de regreso

05/16/2025 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

678.84

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

678.84

Importe ejercido por partida de viáticos

678.84

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

678.84

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

678.84

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

El día 15 de mayo de 2025, se realizó una salida a las 07:00 horas desde la ciudad de Chetumal con destino a las localidades de Pioneros del Río Xnohá y Tambores de Emiliano Zapata, con el propósito de llevar a cabo la verificación física de dos obras. Al concluir las actividades, se retornó a pernoctar a la ciudad de Chetumal.

El día siguiente, 16 de mayo de 2025, a la misma hora, se efectuó una salida hacia las localidades de Limonar y posteriormente a Xul-ha para la verificación de dos obras adicionales, retornando a Chetumal a las 20:00 horas.

Resultados obtenidos

Durante la verificación de las cuatro obras, se realizaron pruebas con esclerómetro en columnas y dados de columnas de los domos. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los elementos de concreto cumplen con los procesos constructivos estipulados en los planos, así como con las especificaciones detalladas en los catálogos y las normas técnicas correspondientes.

Los ensayos refuerzan la confianza en la calidad del trabajo ejecutado, minimizando riesgos de fallas estructurales a largo plazo.

Contribuciones

Las obras verificadas cumplen con las especificaciones técnicas y normativas aplicables. Sin embargo, se sugiere a la instancia ejecutora reforzar la supervisión periódica de los trabajos en curso, con el objetivo de mantener y mejorar los estándares de calidad durante todo el proceso constructivo.

Conclusiones

Las acciones de verificación contribuyen directamente a garantizar la calidad y durabilidad de las estructuras, reduciendo riesgos y asegurando un uso adecuado de los recursos públicos.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-05-21

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SABGOB

Importe total de la comisión

678.84

Nombre completo

Ileana Guadalupe Poot Ocejo

Cargo

Laboratorista

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.