



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## VERIFICACIÓN DE OBRAS

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

#### **Tipo de servidor publico**

Titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2025

#### **Periodo que se reporta**

mayo

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

A LAS LOCALIDADES DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ, TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, EL LIMONAR Y XUL-HA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DEL QUINTANA ROO

## Motivo del encargo o comisión

VERIFICACIÓN FÍSICA A OBRAS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SEOP)

## Fecha de salida

05/15/2025 - 07:00

## Fecha de regreso

05/16/2025 - 20:00

## Datos de la partida

### Viáticos ministrados

678.84

### Viáticos comprobados

0.00

### Viáticos no comprobables

678.84

### Importe ejercido por partida de viáticos

678.84

## Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

### Alimentación

678.84

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

678.84

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Se realizó la verificación física de obra que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas, los días 15 y 16 de mayo del 2025, con una hora de salida de las 07:00 horas y hora de regreso las 20:00 horas.

### Resultados obtenidos

Se realizó la verificación física de obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas, donde se aplicaron pruebas esclerométricas las columnas de concreto hidráulico de los domos los cuales cumplen con las especificaciones del catalogo de conceptos.

### Contribuciones

La verificación de las obras es con el objetivo de verificar la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos para que las obras no presenten deficiencias a corto plazo.

### **Conclusiones**

Hacer conciencia a las diferentes instancias ejecutoras, que los trabajos deben ser supervisados de manera adecuada y constante para evitar trabajos de mala calidad que presenten gastos innecesarios y atrasos en el periodo de ejecución de los trabajos.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2025-05-19

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SABGOB

### **Importe total de la comisión**

678.84

### **Nombre completo**

JOSE VLADIMIR TUZ CANTO

### **Cargo**

LABORATORISTA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.