



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## **VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (00076/V/2025)**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2025

#### **Periodo que se reporta**

mayo

#### **Tipo de viaje**

Nacional

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

A la ciudad de Chetumal y la localidad de Xcalak, ambas del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.

**Motivo del encargo o comisión**

Verificación Física de obras que ejecuta la SEOP

**Fecha de salida**

05/29/2025 - 07:00

**Fecha de regreso**

05/30/2025 - 20:00

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

339.42

**Viáticos comprobados**

0.00

**Viáticos no comprobables**

339.42

**Importe ejercido por partida de viáticos**

339.42

**Viáticos en el país**

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

**Alimentación**

339.42

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

339.42

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

El 29 de mayo de 2025, a las 7:00 horas, se inició la salida de la ciudad de Chetumal para llevar a cabo la verificación física a cuatro obras en ejecución en esta ciudad.

El día siguiente, 30 de mayo de 2025, a la misma hora, se realizó la salida hacia la localidad de Xcalak para la verificación de una obra adicional, retornando a Chetumal a las 20:00 horas.

**Resultados obtenidos**

Durante la verificación, se realizaron pruebas con el esclerómetro, se revisaron los avances físicos de obra, así como los procesos constructivos, los resultados de dichas pruebas son satisfactorios, los avances conforme a lo programado, donde los procesos constructivos se consideran adecuados, cumpliendo con lo estipulado en los planos, catálogos de especificaciones y normas técnicas aplicables.

**Contribuciones**

Las obras verificadas cumplen con las especificaciones técnicas y normativa aplicable. Sin embargo, se sugiere que la instancia ejecutora refuerce la supervisión periódica de los trabajos en curso, con el objetivo de mantener y mejorar los estándares de calidad durante todo el proceso constructivo.

## **Conclusiones**

Las acciones de verificación contribuyen directamente a garantizar la calidad y durabilidad de las estructuras, reduciendo riesgos y asegurando un uso adecuado de los recursos públicos.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2025-06-02

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Coordinación General Administrativa de la SABGOB

### **Importe total de la comisión**

339.42

### **Nombre completo**

Ileana Guadalupe Poot Ocejo

### **Cargo**

Laboratorista

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.