



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

verificación física a la obra: Construcción de Domo tipo arcotecho en la Escuela Preescolar Xcalak, en la localidad de Xcalak, municipio de Othón P. Blanco, que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP).

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

a la localidad de Xcalak del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

verificación física a la obra: Construcción de Domo tipo arcotecho en la Escuela Prescolar Xcalak, en la localidad de Xcalak, municipio de Othón P. Blanco, que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), con recursos de LDOE, del ejercicio 2024.

Fecha de salida

05/29/2025 - 07:00

Fecha de regreso

05/30/2025 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

395.99

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

395.99

Importe ejercido por partida de viáticos

395.99

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

395.99

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

395.99

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la verificación física a la obra: Construcción de Domo tipo arcotecho en la Escuela Preescolar Xcalak, en la localidad de Xcalak, municipio de Othón P. Blanco que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas, el día 30 de mayo del 2025, con una hora de salida a las 07:horas y hora de regreso las 20:00 horas.

Resultados obtenidos

Se realizó la verificación física de obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas, aplicando pruebas esclerométricas a columnas de concreto hidráulico del domo las cuales cumplen con la normativa aplicable y al catálogo de conceptos.

Contribuciones

Que las obra se realice en apego a las especificaciones de proyecto y a las normas mexicanas para su calidad, así como realizar una supervisión mas continua para verificar que el proceso constructivo cumplan con lo pactado en el contrato.

Conclusiones

Que la dependencia ejecutora supervise de manera constante la ejecución de las obras acorde a sus programas de ejecución y a la calidad pactada.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-06-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

La Coordinación General Administrativa SABGOB

Nota

.

Importe total de la comisión

395.99

Nombre completo

JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.