



SABGOB

SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Recorrido de supervisión de la obra “REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

Recorrido de supervisión de la obra “REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO

Fecha de salida

06/04/2025 - 12:00

Fecha de regreso

06/04/2025 - 16:37

Datos de la partida

Viáticos ministrados

395.00

Viáticos comprobados

395.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

395.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

395.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

395.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Recorrido de supervisión de la obra “REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AUTOCEBANTES GORMAN RUPP DE 100 H.P. CADA UNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE UN

MOTOR VERTICAL DE 100 H.P., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 200 KW Y AL TRANSFORMADOR DE 225 KVA.

Resultados obtenidos

AVANCE EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

Contribuciones

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Conclusiones

CONTINUA LOS TRABAJOS EN LA OBRA.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-06-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN CONTABLE

Importe total de la comisión

395.00

Nombre completo

GERARDO JOSÉ CASOLCO GAMBOA

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA B

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.