



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## VISITA E INSPECCION TECNICA

### Datos Generales

**Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

**Tipo de servidor publico**

No titular

**Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

**Ejercicio**

2025

**Periodo que se reporta**

junio

**Tipo de viaje**

Local

**Número de personas acompañantes**

0

**Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

**País de origen**

México

**Estado de origen**

Quintana Roo

**Ciudad de origen**

Chetumal

**Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, Q.ROO

**Motivo del encargo o comisión**

VISITA E INSPECCION TECNICA, PARA VERIFICACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ISLA DE HOLBOX

**Fecha de salida**

06/17/2025 - 06:30

**Fecha de regreso**

06/18/2025 - 19:30

Datos de la partida

**Hospedaje**

905.00

**Viáticos ministrados**

1584.00

**Viáticos comprobados**

1267.20

**Viáticos no comprobables**

316.80

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1353.20

**Recurso económico**

Estatad

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1958.20

**Importe total no erogado**

530.80

Reportes

**Actividades realizadas**

SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS EL DIA 17 DE JUNIO DE PRESENTE AÑO, SE REALIZAN MEDICIONES DE GASTA Y CARGA EN LA LINEA SUBMARINA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE CHIQUILA HACIA LA ISLA DE HOLBOX, CORROBORRANDO EL GASTO MEDIDO DEL MEDIDOR INSTALADO EN EL TANQUE ES CORRECTO, POSTERIORMENTE SE REALIZAN MEDICIONES EN EL TANQUE DE LLEGADA DE LA ISLA DE HOLBOX, SE DETECTA QUE EL MEDIDOR INSTLADO EN EL TANQUE TIENE UN ERROR DE MEDICION POR LO QUE REQUIERE DE CALIBRACION O EN SU CASO SER CAMBIADO, SE REALIZA UNA MEDICION MAS EN LA LINEA SUBMARINA DE LLEGADA A LA ISLA COMPROBANDO QUE SI ES CORRECTO EL DATO DE LLEGADA Y LA FALLA DEL MEDIDOR DE LA INSTALACION DEL TANQUE.

**Resultados obtenidos**

SE OBTIENEN DATOS DE CAMPO Y SE REALIZAN PRUEBAS.

**Contribuciones**

SE DETECTA FALLAS DE EQUIPO DE MEDICION DE GASTO.

**Conclusiones**

SE OBSERVA LA IMPORTANCIA DE LA MEDICION Y VERIFICAR EN CAMPO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-06-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

2489.00

Nombre completo

LUIS ANDRES COBOS ARANA

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.