

supervisión de la obra "REHABILITADA /
RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL /
CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS
RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE
COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE:
MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AU

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

supervisión de la obra "REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AU

Fecha de salida

07/02/2025 - 10:00

Fecha de regreso

07/02/2025 - 16:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

402.62

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

402.62

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

402.62

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

recorrido de supervisión de la obra "REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AUTOCEBANTES GORMAN RUPP DE 100 H.P. CADA UNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 200 KW Y AL TRANSFORMADOR DE 225 KVA.

Resultados obtenidos

AVANCE DE OBRAS

Contribuciones

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Conclusiones

CONTINUACION CION LOS TRABAJOS

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2025-07-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN CONTABLE

Nota

NINGUNO

Importe total de la comisión

402.62

Nombre completo

GERARDO JOSÉ CASOLCO GAMBOA

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA B

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.