



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS PROPIEDAD DE ESTA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

LOCALIDAD DE CHEMUYIL

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS PROPIEDAD DE ESTA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Fecha de salida

08/08/2025 - 05:00

Fecha de regreso

08/08/2025 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

395.99

Viáticos comprobados

395.99

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

395.99

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

432.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

395.99

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEGO AL PEDRIO PARA LA ENTREVISTA CON PERSONAL DE LA EMPRESA Y PRESONAL DEL CONAVI Y DE CAPA PARA LA VERIFICACION DE LAS LINEAS DEL DUNTOS DAÑADOS Y CHECAR POR DONDE PASA TODAS LAS LINES DENTRO DEL PREDIO DENTRO DEL PREDIO SE ENCUENTRA UNA LINES DE 6 PULGADAS DE AGUAS RECIDUALES QUE VA AL FRACCIONAMIENTO CHANCHEMUYIL Y HAY UNA TUBERIA LA CUAL SE ROMPIO LA CUAL ES DE ASBESTO Y ES DE 12 PULGADADS LA CUAL ES LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y PASA DENTRO DEL PREDIOS EL CUAL SE FUE AVERIFICAR

:

Resultados obtenidos

SE MIDIO TODA LAS LINEAS DE CONDUCCION QUE SE ENCUENTRAN EN EL PREDIO DONDE EL PERSONAL DE CAPA NOS INDICO Y SE TOMO FOTOS DEL PREDIO ASI TERMINANDO LA DILIGENCIA SIN NINGUN INCONVENIENTE

Contribuciones

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE PREDIOS PROPIEDAD DE ESTA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Conclusiones

SE MIDIO TODA LAS LINEAS DE CONDUCCION QUE SE ENCUENTRAN EN EL PREDIO DONDE EL PERSONAL DE CAPA NOS INDICO Y SE TOMO FOTOS DEL PREDIO ASI TERMINANDO LA DILIGENCIA SIN NINGUN INCONVENIENTE

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2025-08-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

dirección de administración

Importe total de la comisión

395.99

Nombre completo

WILSON ISMAEL MAY ALDANA

Cargo

JEFE DE OFICINA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.