



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

ASISTENCIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES RECABANDO INFORMACION PARA LA ELABORACION DE PLANOS ELECTRICOS E INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAPTACIÓN DE CHEMUYIL CON EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chemuyil

Motivo del encargo o comisión

ASISTENCIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES RECABANDO INFORMACION PARA LA ELABORACION DE PLANOS ELECTRICOS E INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAPTACIÓN DE CHEMUYIL CON EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE

Fecha de salida

08/26/2025 - 07:00

Fecha de regreso

08/26/2025 - 17:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

452.50

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

452.50

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZO UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL. SE RECABO INFORMACION DE LAS CASETAS DE OPERACION Y DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

Resultados obtenidos

SE OBTUVO INFORMACION DE TODO EL CABLEADO ELECTRICO ASI COMO LOS DISPOSITIVOS DE TENSION, DATOS DE LA FONTANERIA DE DESCARGA ASI COMO SUS PIEZAS ESPECIALES, LAS CASETAS DE OPERACION Y LOS EQUIPOS DE BOMBEO, TAMBIEN SE RECABO INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA Y DIMENSIONAMIENTO DE LA MISMA.

Contribuciones

LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DE FONTANERIA Y ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS, ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO, TOMA DE DATOS Y MEDIDAS.

Conclusiones

CON ESTA VISITA Y EL LEVANTAMIENTO REALIZADO SE PODRAN ELABORAR LOS PLANOS ELECTRICOS CORRESPONDIENTES ASI COMO LAS INSLTACIONES EXISTENTES EN CUESTION DE SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA PARA ASI PODER REHABILITAR LA INFRESTRUCTURA QUE SE REQUIERE EN EL PROYECTO DE OBRA.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2025-09-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Importe total de la comisión

452.50

Nombre completo

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

Cargo

DIRECTOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.