



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# VISITA DE INSPECCION TECNICA CENOTE CHEMUYIL

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2025

### **Periodo que se reporta**

noviembre

### **Tipo de viaje**

Local

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

TULUM, Q.ROO

**Motivo del encargo o comisión**

VISITA DE INSPECCION TECNICA CENOTE CHEMUYIL

**Fecha de salida**

11/11/2025 - 06:00

**Fecha de regreso**

11/11/2025 - 20:29

**Datos de la partida**

**Hospedaje**

2036.00

**Viáticos ministrados**

792.00

**Viáticos comprobados**

633.60

**Viáticos no comprobables**

158.40

**Importe ejercido por partida de viáticos**

792.00

**Recurso económico**

Estatad

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

792.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

EL 11 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO A TEMPRANA HORA A TULUM, PARA POSTERIORMENTE LLEGAR A LAS INSTALACIONES DE LA ZONA DE CAPTACION DE CENOTE CHEMUYIL, CON MOTIVO DE INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTO DERIVADO DE REPORTES DE QUE VARIAS DE LAS PARTES METALICAS DE ESTA PRODUCIAN DESCARGAS ELECTRICAS, SE REALIZARON MEDICIONES DEL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS ENCONTRANDOSE CON VALORES RECOMENDABLES, POSTERIORMENTE SE REALIZARON MEDICIONES EN PARTES METALICAS ENCONTARNDOSE VALORES DE 60 A 80 VOLTS, SE REALIZARON MEDICIONES EN EL TABLERO PRINCIPAL ENCONTRANDOSE POTENCIAL EN LA FASE DEL NEUTRO, SE VA A SOLICITAR A EMPRESA QUE REALIZA OBRA LA CORRECCION DE ESTA ANOMALIA, SE CORRIGIO TEMPORALMENTE.

SE RETORNA POR LA TARDE A LA CIUDAD DE CHETUMAL, LLEGANDO EN LA NOCHE.

**Resultados obtenidos**

SE DECTECTA LA FALLA QUE CAUSA LA ANOMALIA.

**Contribuciones**

SE CORRIGE TEMPORALMENTE LA FALLA.

## **Conclusiones**

ES IMPORTANTE EL APOYO Y SOPORTE TECNICO A LOS ORGANISMOS OPERADORES.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2025-11-14

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

### **Importe total de la comisión**

792.00

### **Nombre completo**

JUAN DIEGO CUEVAS DOMINGUEZ

### **Cargo**

JEFE DE DEPARTAMENTO DE USO EFICIENTE DE EQUIPOS

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.