



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

LEVANTAMIENTO FISICO EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

LOC. CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO FISICO Y TRAMITES EN CFE BENITO JUAREZ

Fecha de salida

12/16/2025 - 16:30

Fecha de regreso

12/17/2025 - 21:30

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1018.26

Viáticos comprobados

1018.26

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1018.26

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1018.26

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

LEVENATAMIENTO FISICO EN PREESCOLAR JOAQUIN MURILLO ALCOCER Y PRIMARIA MARIA LOURDES GARCIA MEDINA. TRAMITES EN CFE.

Resultados obtenidos

Se realiza el traslado al municipio de Benito Juárez posterior a la llegada se realizó la visita al plantel, se recorrió el todo el plantel para localizar los registros eléctricos, evaluar e inspeccionar su estado, también se localizó la alimentación eléctrica del plantel y los equipos existentes de los aires acondicionados. Posterior a la visita del plantel se realizo el traslado a las oficinas de CFE planeación para solicitar información sobre un segundo medidor en una subestación particular, pero se llevo fuera del horario de atención y se realizó la canalización a los centros de atención a clientes.

Se realizó la visita al plantel, se recopilo información con el director sobre la situación de la subestación y las observaciones del personal de COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, de igual manera se identificó los nuevos equipos eléctricos que se tienen en las instalaciones de la escuela. El transformador de la escuela no cuenta con placa de datos, tampoco cuenta con medidor por un corto circuito que daño la unidad y esta a espera de la aprobación de la autorización, los transformadores de corriente no tienen candados. Posterior a la visita al plantel se solicitó la atención a cliente en las oficinas de CFE para atender los requisitos para la instalación de una segunda base de medidor.

Contribuciones

DESARROYAR UN PROYECTO PARA LA DIVISION DE CARGA CON LOS REQUERIMIENTOS DE CFE.

Conclusiones

SE OPTUBO LA INFORMACION NECESARIA PARA EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROYECTO.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2025-12-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1018.26

Nombre completo

JOSUE ROMERO DURAN

Cargo

ANALISTA PROFESIONAL

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.