



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# SUPERVISIÓN DE OBRA UQROO CANCÚN, ESCUELAS AL CIEN

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2018

### **Periodo que se reporta**

junio

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

Cancún

## Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA UQROO CANCÚN, ESCUELAS AL CIEN

## Fecha de salida

06/26/2018 - 07:00

## Fecha de regreso

06/29/2018 - 21:30

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

3045.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

3045.00

## Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

### Alimentación

3045.00

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3045.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ QUE SE PRESENTAN AVANCES EN EL MURO VELA UBICADO EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE AL AREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL EN PLANTA BAJA, ESPECÍFICAMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REPELLADO, EN EL PASILLO DE CIRCULACIÓN PRINCIPAL EN LA PLANTA BAJA SE HIZO LA CORRECCIÓN DE LA PENDIENTE PARA EVITAR ESTANCAMIENTOS NO DESEADOS.

### Resultados obtenidos

EN LA SALA DE JUICIOS ORALES SE PUEDE APRECIAR QUE SE ESTAN REALIZANDO LABORES DE COLOCACION DE PISO EN LA ZONA QUE SE VIO AFECTADA POR LA DEMOLICION DEL MURO INTERMEDIO. LOS PASOS DE TUBERIAS DE INSTALACION ELECTRICA QUE DERIVAN DEL TABLERO UBICADO EN EL ÁREA DE SERVICIO EN EL NIVEL UNO YA SE ENCUENTRAN OCULTOS EN MURO Y NO OBSTRUYE LA INSTALACION DEL FALSO PLAFON.

### Contribuciones

LA EMPRESA NECESITA INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO PARA PODER CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, DE LO CONTRARIO Y EN CASO DE PRESENTAR UN FUERTE ATRASO EN LOS TRABAJOS SERA NECESARIO PROCEDER CON ADMINISTRATIVAMENTE CON LA RECISION DEL CONTRATO, TODA VEZ QUE EL ATRASO QUE SE MANIFIESTA EN LA EMPRESA SE TRADUCE EN EL ATRASO DE LA CONCLUSION DE LA OBRA EN

SU CONJUNTO.

### **Conclusiones**

SE PUEDE APRECIAR QUE YA SE INICIARON LABORES DE INSTALACION DE CASSETTES DE AIRES ACONDICIONADOS EN TODOS LOS SALONES Y TODOS LOS NIVELES QUE SE ENCUENTRAN LISTOS PARA ESTO. DE IGUAL MANERA SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS PARA EL COLADO DE LA MESETA BANCA EN EL AREA DE CONVIVENCIA PARA ALUMNOS EN PRIMER NIVEL.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2018-07-17

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

### **Importe total de la comisión**

3045.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.