



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

ENTREGA DE INVITACIONES Y DICTAMENES DE CERTIFICACION

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, PLAYA DEL CARMEN Y BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACION

Fecha de salida

01/20/2026 - 07:00

Fecha de regreso

01/23/2026 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

3563.91

Viáticos comprobados

3563.91

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3563.91

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3563.91

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

20 DE ENERO: Salí de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, me dirigí al plantel "IN NAHIL XOOK" donde realicé el llenado de documentación para realizar la entrega de sus certificados. Una vez terminado, nos dirigimos a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen al plantel de nivel Preescolar "FRANCISCO MAY" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 1 edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido procedimos a pernoctar.

21 DE ENERO: Estando en la ciudad de Playa del Carmen nos trasladamos al plantel de nivel Primaria, secundaria, y media superior "FRANCISCO MAY" donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 2 edificios de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido procedimos a trasladarnos a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, donde pernoctamos.

22 DE ENERO: Estando en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez nos trasladamos al plantel de nivel Preescolar "ESTANCIA DE EDUCACION INTEGRAL CRI- CRI SC" donde me entreviste con el director del plantel, en el

cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 1 edificio de dos niveles arquitectónicos, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido procedimos a trasladarnos a los planteles de iniciativa privada a hacer entrega de invitaciones para formar parte del padrón de escuelas certificadas. Posteriormente tuvimos que regresar a Tulum para la atención de una Estancia Infantil, por la cual fuimos requeridos por parte del DIF donde se realizó la visita de la estancia infantil educare, una vez concluido retornamos a la ciudad de Cancún, para pernoctar.

23 DE ENERO: Estando en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez nos trasladamos a los planteles Que fueron visitados anteriormente, para hacer el llenado de documentación para posteriormente entregarles sus certificados. Una vez concluido procedimos a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento. Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-01-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CERTIFICACION

Importe total de la comisión

3563.91

Nombre completo

MC. IVONNE ARELY SANCHEZ ZAPATA

Cargo

JEFA DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.