



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DE OBRA DEL 18 DE FEBRERO DE 2026 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMA FAM

Fecha de salida

02/18/2026 - 04:59

Fecha de regreso

02/20/2026 - 22:59

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

1700.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

2639.48

Viáticos comprobados

2639.48

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2639.48

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2639.48

Importe total no erogado

1700.00

Reportes

Actividades realizadas

El día 18 de Febrero de 2026 se Realiza Recorrido en diversos planteles en el Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.

Se lleva a cabo recorrido de Supervisión en la Secundaria Técnica no.25 JUAN JOSE ARREOLA ubicado en la localidad de Cancún en el municipio de Benito Juárez

Se lleva a cabo recorrido de Supervisión en la Primaria Ciudades hermanas Wichitas ubicado en la localidad de Cancún en el municipio de Benito Juárez

El día 19 de Febrero de 2026 se Realiza Recorrido en diversos planteles en el Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.

Se lleva a cabo recorrido de Supervisión en la CAM Nueva Creación Fraccionamiento Cielo Nuevo ubicado en la localidad de Cancún en el municipio de Benito Juárez

Se lleva a cabo recorrido de Supervisión en la Primaria Chetumal ubicado en la localidad de Cancún en el municipio de Benito Juárez

El día 20 de Febrero de 2026 se Realiza Recorrido en diversos planteles en el Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.

Se lleva a cabo recorrido de Supervisión en la Primaria Francisco I. Madero ubicado en la localidad de Cancún en el municipio de Benito Juárez

Se lleva a cabo recorrido de Supervisión en la Preparatorio Bachilleres Plantel Cancún 1 ubicado en la localidad de Cancún en el municipio de Benito Juárez

Resultados obtenidos

CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION REALIZADOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS

Contribuciones

PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA UN OPTIMO APRENDIZAJE

Conclusiones

SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA UNA MEJOR CALIDAD EN LA EDUCACION

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-03-05

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

4339.48

Nombre completo

CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.