



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## **Levantamientos Físicos en Planetario Ka'Yok' y Cenaltur (Oficio DP/0141/2026)**

### **Datos Generales**

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2026

#### **Periodo que se reporta**

marzo

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### **Datos de la comisión**

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

Cancún y Playa del Carmen

**Motivo del encargo o comisión**

Levantamientos Físicos

**Fecha de salida**

03/03/2026 - 05:00

**Fecha de regreso**

03/06/2026 - 17:00

**Datos de la partida**

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos ministrados**

3284.68

**Viáticos comprobados**

3222.55

**Viáticos no comprobables**

62.13

**Importe ejercido por partida de viáticos**

3222.55

**Recurso económico**

Estatel

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3222.55

**Importe total no erogado**

62.13

**Reportes**

**Actividades realizadas**

Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instrucción del Ing. Aarón Edgardo Aguilar Sáenz, Director de Planeación del IFEQROO. Se informa lo realizado en la comisión conferida el día 03 al 06 de marzo de 2026 a los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen.

Martes 03 de marzo del 2026.

Cancún, municipio de Benito Juárez.

Planetario “Ka’Yok’”.

Se realiza la visita a las instalaciones para revisar el estado actual del edificio y contabilizar volúmenes de obra para el proyecto de adecuación que se tiene planeado; se tomaron medidas interiores de muros, cancelerías, trabes, columnas y fotos del lugar para actualizar los planos correspondientes; también se tomaron notas de las salidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como los detalles que requieren rehabilitación como las salidas sanitarias en los

baños.

Miércoles 04 de marzo del 2026.

Cancún, municipio de Benito Juárez.

Planetario "Ka'Yok'".

Se continúa la visita a las instalaciones para revisar el estado actual del edificio y contabilizar volúmenes de obra para el proyecto de adecuación que se tiene planeado; se tomaron medidas exteriores de muros, cancelerías y obra exterior para la proyección de un área de exposición al aire libre, y se midió el perímetro de la azotea para actualizar los planos correspondientes. Se tomaron notas de algunos puntos críticos para reparación de impermeabilizante.

Jueves 05 de marzo del 2026.

Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen.

CENALTUR.

Se realiza la visita a las instalaciones para revisar el estado actual del edificio y contabilizar volúmenes de obra para el proyecto de adecuación que se tiene planeado; se recorrió el primer y segundo nivel del edificio, en donde se tomaron medidas interiores de muros, cancelerías, trabes, columnas y fotos del lugar para actualizar los planos correspondientes; también se tomaron notas de las salidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como los detalles que requieren rehabilitación como la loseta en pisos que se encuentra desprendida, y los paneles de tablaroca en plafones y muros dañados por humedad.

Viernes 06 de marzo del 2026.

Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen.

CENALTUR.

Se continúa la visita a las instalaciones para revisar el estado actual del edificio y contabilizar volúmenes de obra para el proyecto de adecuación que se tiene planeado; se recorrió la planta baja del edificio, en donde se tomaron medidas interiores de muros, cancelerías, trabes, columnas y fotos del lugar para actualizar los planos correspondientes; también se tomaron notas de las salidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como los detalles que requieren rehabilitación como la loseta en pisos que se encuentra desprendida, y los paneles de tablaroca en plafones y muros dañados por humedad.

### **Resultados obtenidos**

Se tomaron medidas de espacios y fotos de los elementos para calcular los volúmenes de obra que se utilizarán para realizar el presupuesto de los trabajos requeridos correspondientes a construcciones y rehabilitaciones.

### **Contribuciones**

Mejoramiento de la infraestructura educativa en diversos planteles de acuerdo al programa.

### **Conclusiones**

Los datos recabados se utilizarán para proceder a realizar los proyectos respectivos en gabinete, para consecuentemente realizar el presupuesto, con el que se iniciará el proceso de licitación de obra pública.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de validación de la información**

2026-03-10

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Dirección administrativa

### **Importe total de la comisión**

3284.68

**Nombre completo**

Arturo Neftalí Herrera Naranjo

**Cargo**

Supervisor de Obra

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.